Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589 NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular Nº 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 16 de agosto de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	OBSERVACIONES
1	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,000	BzBL	DÉBIL	15/08/2023	DCTH			
2	RÍO PARANÁ GUAZÚ	227,000	BRL	APAGADA	15/08/2023	DCTH			
3	RÍO PARANÁ MEDIO	766,200	BVL				23/07/2023	EMEPA	Zarpó señal por ajuste de traza según OS 202.
4	RÍO PARANÁ MEDIO	767,400	BzRL				23/07/2023	EMEPA	Instaló baliza completa con destello (4)16s en coordenadas 6.607.207 N 5.534.520 E por ajuste de traza según OS 202.
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	870,000	BRL				27/07/2023	EMEPA	Cambió cartel de leyenda a "BRL 869" por ajuste de traza, según OS 192.
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	875,500	BRL				27/07/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 875,9" en coordenadas N: 6.700.014 E: 5.532.807, por ajuste de traza según OS 192 y en coordinación con inspector de AGP. Limpió casco y torre
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BVL				27/07/2023	ЕМЕРА	Normalizada. Verificó señal con torre cortada y con casco embestido con agua en su interior. Repuso torre completa. Reutilizó linterna autocontenida retirada el 26/07/2023, luego de verificar su correcto funcionamiento. Cambió casco. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Reubicó señal como "BVL 874,6" en coordenadas N: 6.698.384 E: 5.532.676. por aiuste de traza según OS 192.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	877,000	BRL				28/07/2023	EMEPA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según OS 192.
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	878,000	BVL				28/07/2023	EMEPA	Observó señal embestida sin panel. Cambió torre completa. Reubicó como "BRL 878,2" en coordenadas 6.701.756 N 5.533.426 E por ajuste de traza, según OS 192. Limpió casco. Aplico antigrafitti
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	882,400	BRL				28/07/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 882,1" en coordenadas 6.704.760 N 5.535.779 E por ajuste de traza, según OS 192. Cambió cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	885,800	BVL				28/07/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BVL 887,4" en coordenadas 6.709.161 N 5.537.485 E por ajuste de traza, según OS 192. Cambió cartelería. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	888,000	BRL				28/07/2023	EMEPA	Intentó izar señal con resultados negativos por fondeo embancado. En coordinación con el inspector de AGP, desactivó señal, retirando linterna, silleta, marca de tope, portacartel y cartelería, por ajuste de traza según OS 192.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	889,000	BRL				28/07/2023	EMEPA	Instaló señal completa en coordenadas 6.710.887 N 5.537.309 E por ajuste de traza, según OS 192. Aplicó antigrafitti
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	890,000	BRL				29/07/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 889,8" en coordenadas N: 6.711.952 E: 5.536.532 por ajuste de traza, según OS 192. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Cambió casco

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589 NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular Nº 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 16 de agosto de 2023

I	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
r	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	OBSERVACIONES
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	892,000	BRL				29/07/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Reubicó señal como "BRL 891,8" en coordenadas N: 6.714.325 E: 5.535.870 por ajuste de traza, según OS 192. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	893,700	BVL				30/07/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BVL 892,9" en coordenadas N: 6.715.720 E: 5.535.855 por ajuste de traza, según OS 192. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre. Aplicó antighrafitti
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1117,000	BVL				11/08/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BVL 1118,2" en coordenadas 6.887.792 N 5.602.327 E por ajuste de traza, según OS 257. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1120,000	BRL				11/08/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 1119,7" en coordenadas 6.889.153 N 5.603.598 E por ajuste de traza, según OS 257. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1230,600	BRL				13/08/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió bateria. Cambió cartel de kilometraje a "BRL 1231" por ajuste de traza, según OS 243. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti (Mant. Preventivo).
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,000	BRL				13/08/2023	EMEPA	Reubicó como "1235" en coordenadas 6.977.325 N 5.633.695 E por ajuste de traza, según OS 243. Retiró porta panel, panel solar, regulador y bateria. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,000	BRL				13/08/2023	EMEPA	Reubicó como "BRL 1223,2" en coordenadas 6.972.372 N 5.623.929 E por ajuste de traza, según OS 243. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti