

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 6 de septiembre de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	207,200	BVL	FALTANTE	06/09/2023	DCTH			
2	CANAL PUNTA INDIO	CHACO O.	BNRNL	ESCORADA	06/09/2023	DCTH			
3	CANAL PUNTA INDIO	201,600	BRL	DECOLORADA					Señal decolorada por musgo
4	RÍO PARANÁ GUAZÚ	149,300	BRL	FALTA LEYENDA	05/09/2023	DCTH			Se observó señal con leyenda progresiva ilegible en el número entero "4".
5	RÍO PARANÁ GUAZÚ	192,500	BVL	FALTA LEYENDA	06/09/2023	DCTH			
6	PASAJE TALAVERA	192,000	BzVL	FALTA LEYENDA	06/09/2023	DCTH			No se leen números 1 y 2
7	PASAJE TALAVERA	214,600	BzBvL	FALTA LEYENDA	06/09/2023	DCTH			
8	RÍO PARANÁ MEDIO	483,500	BRL	GARREADA	06/09/2023	DCTH			Se observó señal garreada en progresiva 250 mts. aguas abajo.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	IMPERIAL 399	BNRNL				06/09/2023	EMEPA	Instaló nueva señal de peligro II-B por hundimiento de barcaza "IMPERIAL 339" en coordenadas 6.416.002 N 5.433.179 E, en coordinación con inspector de AGP según OS 291.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	488,500	BVL	FALTANTE	06/09/2023	DCTH			Se localizó señal encendida en el km. 481,5 M.D.R.P.