

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 13 de Mayo de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,4	BRL	APAGADA	11/05/2019	PNA	12/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó embestida. Repuso linterna y marca de tope.
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	336,4	BRL	APAGADA	10/05/2019	PNA	11/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó débil. Cambió linterna.
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,6	BRL	DÉBIL	10/05/2019	PNA	11/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó embestida. Cambió torre completa.
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	343,2	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	11/05/2019	HIDROVÍA S.A.	11/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso marca de tope
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	360,5	BRL	FALTANTE	11/05/2019	HIDROVÍA S.A.	11/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso señal nueva completa.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	412,3	BRVRL	APAGADA	09/05/2019	PNA	10/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	471,5	BR	APAGADA	09/05/2019	PNA	10/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Verificó correcto funcionamiento del sistema luminico.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1230,000	BNRNL		10/05/2019	PNA		HIDROVÍA S.A.	Instaló señal completa de peligro aislado por hundimiento de la barcaza "NSL 114" en coordenadas N: 6974164; E: 5630384
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,000	BNRNL		10/05/2019	PNA		HIDROVÍA S.A.	Instaló señal completa de peligro aislado por hundimiento de la barcaza "PBC 13" en coordenadas N: 6976518 ; E: 5632781, con destello 2 c 10 seg
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,500	BNRNL		10/05/2019	PNA		HIDROVÍA S.A.	Instaló señal completa de peligro aislado por hundimiento de la barcaza "MSL 115" en coordenadas N: 6977244 ; E: 5633098, con destello 2 c 10 seg.