

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 19 de mayo de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	160,000	BzVL	APAGADA	18/02/2020	DCTC	18/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	990,500	BVL				18/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N:6787489; E5577379, cambiando su cartel de kilometraje "990"
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1001,600	BRL				18/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 90/20 en coordenadas N: 6794218; E: 5576553, cambiando su cartel de kilometraje por "1001.2".
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1004,800	BRL				18/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Zarpo señal por cambio de traza según NP SFN 90/20
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1006,000	BVL				18/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal por cambio de traza según NP SFN 90/20 en coordenas N:6798192; E:5578131
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1009,500	BRL				18/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal por cambio de traza según NP SFN 90/20 en coordenas N:6801596; E:5579524
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1012,100	BRL				18/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Zarpo señal por cambio de traza según NP SFN 90/20
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1021,200	BVL	GARREADA	18/02/2020	HIDROVÍA S.A.	18/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal garreada. Rescato y reinstaló señal completa en coordenadas N:6812089; E:5584445