

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 10 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	213,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	25/4/2024	DCTYH	5/5/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso marca de tope faltante.
2	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	210,000	BRL				5/5/2024	DyBSA	Cambió fondeo completo. Limpió casco y torre
3	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	207,200	BRL				5/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó AIS F/S y panel solar faltante. Cambió batería, porta panel y regulador. Repuso panel solar.
4	CANAL PUNTA INDIO	CHACO O	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	25/4/2024	DCTYH	5/5/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso marca de tope faltante.
5	CANAL PUNTA INDIO	201,600	BVL	DÉBIL	3/5/2024	PNA	3/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador.
6	CANAL PUNTA INDIO	201,600	BRL	APAGADA	3/5/2024	PNA	3/5/2024	DyBSA	Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento.
7	CANAL PUNTA INDIO	190,100	BVL	APAGADA	25/4/2024	DCTYH	3/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante. Repuso linterna autocontenida sincronizada con destello (3)12s.
8	CANAL PUNTA INDIO	172,000	BVL				3/5/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
9	CANAL PUNTA INDIO	155,000	BVL				3/5/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
10	CANAL PUNTA INDIO	140,800	BRL	FALTANTE	29/4/2024	DCTYH	3/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal IV-B en coordenadas 6.111.996 N 6.496.630 E con destello (4)16s.
11	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	17,000	BRL	APAGADA	17/4/2024	DCTYH	5/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida con destello (2)8s.
12	CANAL INTERMEDIO	99,200	BRYBL	FALTANTE	10/5/2024	DCTYH			
13	PASO BANCO CHICO	59,000	BVL	RACON F/S	10/5/2024	DCTYH			
14	CANAL DE ACCESO PUERTO LA PLATA	7,700	BzRL	APAGADA	10/5/2024	DCTYH			
15	PLAYA HONDA	LA CHINA	BNRNL	APAGADA	19/4/2024	DCTYH	3/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
16	PLAYA HONDA	TUPÍ	BNRNC				3/5/2024	DyBSA	Cambió conjunto de intercambio de fondeo
17	PLAYA HONDA	TUPÍ	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	26/4/2024	DCTYH	3/5/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso marca de tope faltante.
18	PLAYA HONDA	PRIN SEA	BNRNL				3/5/2024	DyBSA	Cambió fondeo completo
19	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,600	BzRL	APAGADA	10/5/2024	DCTYH			
20	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	101,800	BVL	APAGADA	10/5/2024	DCTYH			
21	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	102,200	BVL	APAGADA	10/5/2024	DCTYH			
22	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	112,800	BzRL	APAGADA	10/5/2024	DCTYH			
23	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	119,900	BRL	APAGADA	10/5/2024	DCTYH			
24	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	141,000	BzVRVL	APAGADA	10/5/2024	DCTYH			
25	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	163,600	BVL	APAGADA	10/5/2024	DCTYH			
26	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	164,800	BRL	APAGADA	10/5/2024	DCTYH			
27	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,400	BRL	APAGADA	9/5/2024	DCTYH			
28	RÍO PARANÁ INFERIOR	332,600	BRL	APAGADA	9/5/2024	DCTYH			

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 10 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
29	RÍO PARANÁ MEDIO	656,800	BVL	APAGADA	9/5/2024	DCTYH			
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	971,900	BVL	APAGADA	17/4/2024	DCTYH	3/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Repuso porta panel, panel solar y regulador. Limpió casco y torre
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	990,000	BVL	APAGADA	17/4/2024	DCTYH	3/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió casco y torre
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1037,600	BRL	FALTANTE	3/5/2024	DCTYH	3/5/2024	DyBSA	Normalizada. Constató faltante. Repuso señal en coordenadas 6.827.042 N 5.588.211 E con destello (4)16s.
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1052,700	BRL	SEMISUMERGIDA	5/5/2024	PNA			
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1061,000	BRL				4/5/2024	DyBSA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1067,600	BVL	APAGADA	16/4/2024	DCTYH	4/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Retiró raigón. Limpió casco y torre
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1069,000	BzRL	FALTANTE	16/4/2024	DCTYH	4/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal en posición teórica y depredada. Linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida.(
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1077,000	BRL	FALTA LINTERNA	4/5/2024	DyBSA	4/5/2024	DyBSA	Normalizada. Constató señal sin marca de tope ni linterna autocontenida. Cambió torre completa reponiendo sistema lumínico. Limpió casco
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1090,000	BzVL				5/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida. Reubicó señal como "BzVL 1089,7" en coordenadas 6.872.973 N 5.586.921 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°57-24 de la Autoridad de Control .
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1091,800	BRL				5/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna depredada. Cambió linterna autocontenida. Reubicó señal como "BRL 1092,2" en coordenadas 6.875.066 N 5.588.036 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°57-24 de la Autoridad de Control . Limpió casco y torre
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1095,400	BVL				5/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna y marca de tope faltantes. Cambió torre completa. Limpió casco
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1115,000	BVL				5/5/2024	DyBSA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1129,500	BRL	ALTERADA	16/4/2024	DCTYH	6/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1141,000	BRL	GARREADA	6/5/2024	DyBSA	6/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal garreada al km 1139, sin linterna, silleta ni marca de tope. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.908.900 N 5.614.630 E. Repuso fondeo, cuerpo muerto, linterna, silleta y marca de tope.
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,700	BVL	ALTERADA	19/3/2024	DCTYH	6/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada. Linterna sin led, batería y panel solar faltantes por robo. Retiró linterna dañada. Repuso linterna autocontenida. Limpió casco y torre