

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 12 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ GUAZÚ	130,000	BRL	FALTANTE	8/5/2024	DCTYH			
2	RÍO PARANÁ GUAZÚ	194,500	BRL	ESCORADA	7/5/2024	DCTYH			
3	RÍO PARANÁ BRAVO	150,000	BVRVL	FALTA MARCA DE TOPE	8/5/2024	DCTYH			Se observó señal con marca de tope torcida.
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,400	BRL	APAGADA	8/5/2024	DCTYH			
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	332,600	BRL	APAGADA	8/5/2024	DCTYH			
6	RÍO PARANÁ MEDIO	492,000	BRL	APAGADA	7/5/2024	DCTYH			
7	RÍO PARANÁ MEDIO	520,200	BRL	APAGADA	7/5/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ MEDIO	574,500	BRL	APAGADA	7/5/2024	DCTYH			
9	RÍO PARANÁ MEDIO	580,000	BVL	APAGADA	7/5/2024	DCTYH			
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1172,200	BVL				7/5/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 1172,1" en coordenadas 6.931.840 N 5.616.865 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°65-24 de la Autoridad de Control. Limpió casco y torre
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1190,000	BzVL	ELEMENTOS FALTANTES	6/5/2024	DCTYH			Señal con linterna faltante y marca de tope
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,000	BRL	DÉBIL	16/4/2024	DCTYH	7/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa. Limpió casco