

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 17 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ GUAZÚ	126,000	BRL	APAGADA	17/5/2024	DCTYH			
2	RÍO PARANÁ BRAVO	143,000	BzBL	ESCORADA/ APAGADA	17/5/2024	DCTYH			Escorada > 45°
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	274,200	BVRVL	GARREADA	24/4/2024	DCTYH	15/5/2024	DyBSA	Normalizada. Recuperó señal en proximidades de la boca superior del riacho Baradero, con 6m de fondeo. Reinstaló en posición teórica 6.272.230 N 5.535.060 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre
4	RÍO PARANÁ INFERIOR		BVL				15/5/2024	DyBSA	Recuperó ex BVL con 15m de fondeo en proximidades del km 283 M.D.
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	287,000	BRL				15/5/2024	DyBSA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	291,500	BRC	FALTA MARCA DE TOPE	25/4/2024	DCTYH	15/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida. Cambió torre completa. Limpió casco
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,000	BAmNL				15/5/2024	DyBSA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,400	BRL	APAGADA	22/4/2024	DCTYH	15/5/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Limpió casco y torre
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	303,600	BVL	APAGADA	13/5/2024	DCTYH	15/5/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Limpió casco y torre
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	325,000	BRL	GARREADA	17/5/2024	PNA			
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	332,600	BVL	APAGADA	25/4/2024	DCTYH	16/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna, silleta y marca de tope. Limpió torre y casco
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	380,100	BRL	ESCORADA	25/4/2024	DCTYH	16/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó semisumergida y garreada. En maniobras de recuperación cortó el fondeo. Reinstaló en posición teórica 6.328.794 N 5.465.711 E. Limpió torre y casco
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	866,100	BRL	DECOLORADA	16/5/2024	DCTYH			Decolorada por guano
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	873,200	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/5/2024	DCTYH			Señal con camalotes
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	892,900	BVL		16/5/2024	DCTYH			Bajo fondo a 150 m del veril rojo
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	900,300	BzRL	FALTANTE	16/5/2024	DCTYH			Desmoronamiento de costa
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	904,000	BVL		16/5/2024	DCTYH			Se avista BVL sin leyenda, sobre margen derecha
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,000	BVL				16/5/2024	DyBSA	Observó señal embestida y cartel mal orientado. Cambió sistema lumínico por linterna autocontenida con protección antivandálica. Reacondicionó marca de tope y reorientó cartel hacia el canal. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/5/2024	DCTYH	16/5/2024	DyBSA	Señal con camalotes. Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	911,700	BVL				16/5/2024	DyBSA	Observó con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	916,300	BRL	ESCORADA	3/5/2024	DCTYH	16/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó escorada con agua en el interior del casco. Cambió casco.
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	919,800	BRL				16/5/2024	DyBSA	Observó con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 17 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	935,600	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/5/2024	DCTYH			Señal con raigón y camalotes
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,700	BVL				16/5/2024	DyBSA	Observó señal depredada. Panel solar faltante por robo. Repuso panel solar. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	943,800	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	16/5/2024	DCTYH			Señal embestida. Sin Marca de Tope, sin Linterna, sin silleta
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	963,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/5/2024	DCTYH			Señal con camalotes
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	965,000	BRL				15/5/2024	DyBSA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	995,000	BRL				15/5/2024	DyBSA	Verificó marca de tope y porta leyenda embestidos. Reacondicionó marca de tope. Cambió porta leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti