

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 28 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ MEDIO	496,800	BRL				27/5/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 497,5" en coordenadas 6.423.395 N 5.431.362 E por ajuste de traza según OS 409. Cambió torre. Limpió casco
2	RÍO PARANÁ MEDIO	498,000	BVL				27/5/2024	DyBSA	Cambió cartel de kilometraje a "499,7" por ajuste de traza según OS 409.
3	RÍO PARANÁ MEDIO	500,000	BRL				27/5/2024	DyBSA	Intentó despegar fondeo con resultados negativos. Reubicó como "BRL 502,4" en coordenadas 6.425.586 N 5.436.049 E por ajuste de traza según OS 409. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco
4	RÍO PARANÁ MEDIO	500,500	BzRL				27/5/2024	DyBSA	Instaló señal tipo baliza en coordenadas 6.423.106 N 5.435.089 E por ajuste de traza según OS 409.
5	RÍO PARANÁ MEDIO	502,300	BVL				27/5/2024	DyBSA	Reubicó como "BVL 501,6" en coordenadas 6.424.455 N 5.435.845 E por ajuste de traza según OS 409. Limpió torre y casco
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	943,800	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	28/5/2024	DCTYH	27/5/2024	DyBSA	Señal con marca de tope torcida.
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,700	BVL	FALTA LEYENDA	27/5/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1172,100	BVL	FALTA TORRE	27/5/2024	DCTYH			