

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 29 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	122,600	BVL				27/5/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento
2	CANAL PUNTA INDIO	122,600	BRL	FALTANTE	25/5/2024	DCTYH			
3	CANAL PUNTA INDIO		BNRNC				25/5/2024	DyBSA	Recuperó EX BNRN al garete en proximidades del Spar 4 del C. Magdalena.
4	CANAL PUNTA INDIO	120,400	BVL	FALTANTE	2/5/2024	DCTYH	25/5/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal IV-B provisoria en coordenadas 6.125.829 N 6.482.374 E con linterna sincronizada destello (2)8s.
5	CANAL PUNTA INDIO	118,500	BRL				27/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre
6	CANAL INTERMEDIO	99,200	BRyBL	FALTANTE	10/5/2024	DCTYH	25/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en posición teórica 6.142.006 N 6.468.450 E.
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	413,000	BRL	FALTA LINTERNA	23/5/2024	DCTYH	28/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida con linterna dañada. Cambió torre completa. Limpió casco
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	438,900	BRL	ESCORADA	22/5/2024	DCTYH	25/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida con el casco pinchado. Cambió casco. Reacondicionó torre y todos sus elementos.
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	447,300	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	22/5/2024	DCTYH	25/5/2024	DyBSA	Verificó señal con marca de tope. Reacondicionó silleta. Intentó despegar fondeo con resultados negativos. Recuperó 12 metros de fondeo. Reubicó como "BRL 447,6" en coordenadas 6.379.310 N 5.432.340 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°71-24 de la Autoridad de Control . Repuso fondeo y cuerpo muerto.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	448,000	BVL				25/5/2024	DyBSA	Intentó despegar fondeo con resultados negativos. Reubicó como "BVL 448,8" en coordenadas 6.380.450 N 5.432.586 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°71-24 de la Autoridad de Control . Repuso fondeo y cuerpo muerto.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	449,900	BVL				25/5/2024	DyBSA	Intentó despegar fondeo con resultados negativos. Reubicó como "BVL 449,7" en coordenadas 6.381.165 N 5.433.050 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°71-24 de la Autoridad de Control . Repuso fondeo y cuerpo muerto.
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	451,000	BVL				25/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió silleta y linterna autocontenida. Intentó despegar fondeo con resultados negativos. Recuperó 12 metros de fondeo. Reubicó como "BVL 450,8" en coordenadas 6.382.146 N 5.433.526 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°71-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	451,800	BVL				25/5/2024	DyBSA	Normalizada. Constató apagada. Cambió batería. Reubicó como "BVL 452" en coordeandas 6.383.180 N 5.433.515 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°71-24 de la Autoridad de Control.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	461,000	BRL	FALTA LINTERNA	22/5/2024	DCTYH	25/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal sin linterna, silleta y marca de tope. Repuso marca de tope, silleta y linterna autocontenida. Limpió torre y casco
15	RÍO PARANÁ MEDIO	465,500	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	22/5/2024	DCTYH	24/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida. Reacondicionó torre. Cambió linterna dañada. Repuso marca de tope.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 29 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
16	RÍO PARANÁ MEDIO	IMPERIAL 339	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	22/5/2024	DCTYH	24/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	491,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	22/5/2024	DCTYH	24/5/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
18	RÍO PARANÁ MEDIO	492,000	BRL	APAGADA	8/5/2024	DCTYH	24/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
19	RÍO PARANÁ MEDIO	495,200	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	22/5/2024	DCTYH	24/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
20	RÍO PARANÁ MEDIO	508,200	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	22/5/2024	DCTYH	24/5/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió marca de tope y porta leyenda embestidos.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	526,900	BVL	FALTA LINTERNA	22/5/2024	DCTYH	24/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre embestida. Cambió torre completa. Repuso linterna autocontenida. Limpió casco. Aplicó antigrafiti
22	RÍO PARANÁ MEDIO	539,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	22/5/2024	DCTYH	24/5/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
23	RÍO PARANÁ MEDIO	545,300	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	22/5/2024	DCTYH	24/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BRL	GARREADA	28/5/2024	DCTYH			Señal garreada 400 m., embestida y con Marca de Tope torcida
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	882,100	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/5/2024	DCTYH			Señal con raigones
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	887,400	BVL	DECOLORADA	28/5/2024	DCTYH			
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	891,800	BRL	FALTANTE	28/5/2024	DCTYH			Garreada a la altura del km. 879,5, con posición 29°48' 865 59°38'625
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	930,400	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/5/2024	DCTYH			Señal con raigones
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	935,600	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/5/2024	DCTYH			Señal con raigones y camalotes
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,800	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/5/2024	DCTYH			Señal con camalotes
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	943,800	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	28/5/2024	DCTYH			Señal con marca de Tope torcida
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	955,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/5/2024	DCTYH			Señal con raigones y camalotes
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	963,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/5/2024	DCTYH			Señal con camalotes
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	967,800	BRL	FALTANTE	28/5/2024	DCTYH			Señal garreada 1000 m. aguas debajo de su posición
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	980,000	BRL	DECOLORADA	28/5/2024	DCTYH			Señal con guano de aves
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1045,900	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	28/5/2024	DCTYH			Señal sin Marca de Tope y sin Linterna