

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 10 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	161,000	BVL	APAGADA	6/6/2024	DCTYH	9/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
2	CANAL PUNTA INDIO	147,000	BVL	FALTA LEYENDA	6/6/2024	DCTYH	9/6/2024	DyBSA	
3	CANAL PUNTA INDIO	143,900	BRL				7/6/2024	DyBSA	Reconfiguró equipo AIS. Cambió panel solar. Reacondicionó cableado.
4	CANAL PUNTA INDIO	133,000	BVL	APAGADA	6/6/2024	DCTYH	9/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
5	CANAL PUNTA INDIO	133,000	BRL	APAGADA	6/6/2024	DCTYH	7/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada y cartel faltante. Cambió linterna autocontenida. Repuso cartelería.
6	PASO BANCO CHICO	MIURA	BNRNL	APAGADA	7/6/2024	DCTYH	9/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
7	PASO BANCO CHICO	CIUDAD DE ASUNCIÓN	BNRNL	ALTERADA	7/6/2024	DCTYH	9/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
8	PASO BANCO CHICO	59,000	BVL	RACON F/S	7/6/2024	DCTYH	8/6/2024	DyBSA	Retiró Racón F/S.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	583,500	BRL	APAGADA	6/6/2024	DCTYH	7/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada y con camalotes. Cambió sistema lumínico. Retiró camalotes.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	584,000	BAmNL	APAGADA	6/6/2024	DCTYH	7/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió silleta y linterna autocontenida.
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,900	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	20/5/2024	DCTYH	7/6/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1045,900	BRL	FALTA LINTERNA	20/5/2024	DCTYH	7/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna y marca de tope faltantes. Cambió torre completa reponiendo marca de tope y sistema lumínico. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1051,900	BzVL	FALTA LINTERNA	8/6/2024	AGP	7/6/2024	DyBSA	Instaló señal tipo baliza en coordenadas 6.842.170 N 5.586.635 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°74-24 de la Autoridad de Control .
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1052,700	BRL				7/6/2024	DyBSA	Verificó señal con correcta flotabilidad. Durante las maniobras de izado cortó el fondeo. Cambió casco. Reubicó como "BRL 1053,6" en coordenadas 6.843.334 N 5.588.567 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°74-24 de la Autoridad de Control . Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre. Aplicó antigraffiti
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1059,100	BRL				8/6/2024	DyBSA	Reubicó señal en coordenadas 6.847.315 N 5.591.810 E por mejoras a la señalización. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1061,000	BRL				8/6/2024	DyBSA	Zarpó señal por mejoras a la señalización. En maniobras de izado cortó fondeo recuperando 16 metros.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1064,000	BVL				8/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa. Reubicó señal como "BVL 1063,2" en coordenadas 6.850.427 N 5.592.353 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°74-24 de la Autoridad de Control, en coordinación con inspector de AGP por zona de bajo fondo. Limpió casco. Aplicó antigraffiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 10 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1066,300	BRL				8/6/2024	DyBSA	Por zona de bajo fondo desactivó señal, retirando marca de tope, silleta, linterna y cartel de leyenda. En coordinación con inspector de AGP, instaló nueva señal como "BRL 1065,7" en coordenadas 6.852.287 N 5.591.318 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°74-24 de la Autoridad de Control por presencia de banco. Reutilizó casco, torre y linterna recuperados de la EX BRL 1061. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1069,000	BzRL				8/6/2024	DyBSA	Verificó señal próxima a la costa. Reubicó en coordenadas 6.854.426 N 5.590.779 E. Cambió cartel a "BzRL 1068,8" por ajuste de traza según Orden de Servicio N°74-24 de la Autoridad de Control .
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1073,000	BRL				9/6/2024	DyBSA	Cambió cartel de leyenda a "BRL 1072" por ajuste de traza según Orden de Servicio N°74-24 de la Autoridad de Control .
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1073,600	BVL				9/6/2024	DyBSA	Cambió cartel de leyenda a "BVL 1073,1" por ajuste de traza según Orden de Servicio N°74-24 de la Autoridad de Control . Limpió casco y torre
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1074,400	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	20/5/2024	DCTYH	9/6/2024	DyBSA	Normalizada. Reacondicionó marca de tope torcida.