

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 9 de agosto de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	866,100	BVL	DECOLORADA	25/07/2024	DCTYH	05/08/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	873,200	BRL				05/08/2024	DyBSA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Cambió cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	874,600	BVL				05/08/2024	DyBSA	Verificó embestida. Zarpó señal por mejoras a la señalización, en coordinación con inspector de AGP. Recuperó 8m de fondeo.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	874,600	BzVL				05/08/2024	DyBSA	Instaló nueva señal tipo baliza en coordenadas 6.697.038 N 5.533.088 E, por mejoras a la señalización y en coordinación con inspector de AGP.
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	874,600	BzVL	APAGADA	07/08/2024	DCTYH			
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BRL	DECOLORADA	25/07/2024	DCTYH	05/08/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,100	BRL	APAGADA	07/08/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,500	BRL	APAGADA	07/08/2024	DCTYH			