

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 16 de septiembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	18,500	BVL	APAGADA	30/8/2024	DCTYH	12/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Reacondicionó cableado. Cambió regulador.
2	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	30,500	BVL	APAGADA	30/8/2024	DCTYH	12/9/2024	DyBSA	Verificó señal encendida. Por prevención cambió torre y sistema lumínico.
3	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	30,500	BRL				12/9/2024	DyBSA	Cambió torre completa
4	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	34,500	BRL				12/9/2024	DyBSA	Cambió torre completa
5	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	MITRE	BAmL				12/9/2024	DyBSA	Verificó señal depredada. Batería faltante. Repuso batería.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	638,000	BRL				12/9/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Colocó PRR. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
7	RÍO PARANÁ MEDIO	639,000	BVL	APAGADA	3/9/2024	DCTYH	12/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
8	RÍO PARANÁ MEDIO	652,500	BRL	APAGADA	3/9/2024	DCTYH	12/9/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Reprogramó linterna. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1231,000	BRL	APAGADA	9/9/2024	DCTYH	12/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida sin linterna, marca de tope ni cartelería. Repuso marca de tope, linterna con protección antivandalica reforzada y cartel de kilometraje.
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1231,800	BVL	APAGADA	9/9/2024	DCTYH	12/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida.
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,400	BVL	APAGADA	9/9/2024	DCTYH	12/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida y silleta.