

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 23 de septiembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	52,000	BRL	APAGADA	20/9/2024	DCTYH	20/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
2	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	AREDELTA I	BNRNL	APAGADA	20/9/2024	DCTYH	20/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
3	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	12,000	BVL	FALTANTE	12/9/2024	DCTYH	20/9/2024	DyBSA	Normalizada. Reinstaló señal recuperada el día 18/09/2024, en coordenadas N: 6.169.566 E: 6.386.650. Cambió casco y marca de tope. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,200	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	22/9/2024	DyBSA	22/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó embestida sin marca de tope ni cartelería. Cambió torre y linterna autocontenida. Repuso marca de tope y cartelería. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	963,500	BVL	GARREADA	22/9/2024	DyBSA	22/9/2024	DyBSA	Normalizada. Observó señal al garete en el km 947 M.D. con 15 metros de fondeo. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.767.700 N 5.556.780 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,000	BzVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	19/9/2024	DCTYH	22/9/2024	DyBSA	Normalizada. Desmalezó entorno.
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1129,500	BVL				20/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna y marca de tope faltantes. Cambió torre, reponiendo marca de tope y linterna autocontenida. Reubicó en coordenadas N: 6.973.398 E: 5.629.516 por mejoras a la señalización. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1129,500	BRL	APAGADA	9/9/2024	DCTYH	21/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1164,000	BRL	DECOLORADA	11/9/2024	DCTYH	21/9/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1190,600	BzVL	FALTA LINTERNA	17/9/2024	DCTYH	21/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna y marca de tope faltantes por robo. Repuso marca de tope y linterna autocontenida con protección antivandálica reforzada.
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,000	BRL				21/9/2024	DyBSA	Retiró batería dentro de torre
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1207,100	BVL				21/9/2024	DyBSA	Cambió torre. Reutilizó linterna autocontenida.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,200	BRL	FALTA TORRE	17/9/2024	DCTYH	21/9/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso torre faltante. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti