

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Información hasta las 13:00 horas del día martes 15 de octubre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	169,000	BRL	FALTA TORRE	12/10/2024	DyBSA	12/10/2024	DyBSA	Normalizada. Observó torre faltante. Repuso torre. Limpió casco. Colocó linterna autocontenida.
2	CANAL PUNTA INDIO	166,000	BVL	APAGADA	5/9/2024	DCTYH	12/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Cambió porta leyenda y carteles de kilometraje. Limpió casco
3	CANAL PUNTA INDIO	164,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	12/10/2024	DyBSA	12/10/2024	DyBSA	Normalizada. Observó marca de tope y cartel de leyenda faltantes. Repuso marca de tope y cartel de leyenda.
4	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	ALBA	BNRNL	FALTA TORRE	13/10/2024	AGP	12/10/2024	DyBSA	
5	CANAL PUNTA INDIO	115,100	BVL	APAGADA	4/10/2024	DCTYH	11/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre y linterna autocontenida. Reutilizó cartelería. Limpió casco
6	PASO BANCO CHICO	77,000	BRyBL	FALTANTE	4/10/2024	DCTYH	11/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en posición teórica 6.153.070 N 6.449.640 E. Recuperó ex señal al garete en el km 93.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	574,500	BRL	APAGADA	14/10/2024	PNA			
8	RÍO PARANÁ MEDIO	698,500	BVL	APAGADA	3/10/2024	DCTYH	14/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada sin batería, faltante por robo. Cambió torre con linterna autocontenida. Limpió casco. Aplicó antifraffiti
9	RÍO PARANÁ MEDIO	707,100	BzRL	APAGADA	3/10/2024	DCTYH	14/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna depredada sin corona de leds ni batería. Repuso linterna autocontenida.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	720,400	BVL	APAGADA	3/10/2024	DCTYH	14/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió casco y torre. Aplicó antifraffiti
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	911,700	BVL	APAGADA	7/10/2024	DCTYH	13/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Reprogramó linterna. Limpió casco y torre. Aplicó antifraffiti
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	928,900	BRL				13/10/2024	DyBSA	Observó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antifraffiti
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,700	BVL	APAGADA	13/10/2024	DyBSA	13/10/2024	DyBSA	Normalizada. Observó señal apagada. Cambió torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco. Aplicó antifraffiti
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	938,700	BzRL	APAGADA	7/10/2024	DCTYH	13/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna depredada, sin corona de leds ni batería. Cambió linterna. Realizó tareas de desmalezado
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,500	BRL	FALTA LEYENDA	12/10/2024	DyBSA	12/10/2024	DyBSA	Normalizada. Observó señal embestida, con marca de tope torcida y cartel de leyenda faltante. Reacondicionó marca de tope y repuso cartel de leyenda.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,900	BRL	APAGADA	7/10/2024	DCTYH	12/10/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Por prevención, cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antifraffiti
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1028,100	BVL	APAGADA	7/10/2024	DCTYH	12/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió casco y torre. Aplicó antifraffiti
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1045,500	BRL	APAGADA	7/10/2024	DCTYH	12/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó batería y panel faltantes por robo. Cambió torre reponiendo sistema lumínico con linterna autocontenida. Limpió casco. Aplicó antifraffiti
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1065,700	BRL				11/10/2024	DyBSA	Observó señal con raigón. Retiró raigón.

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Información hasta las 13:00 horas del día martes 15 de octubre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1077,000	BRL				11/10/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BRL 1077,5" en coordenadas 6.862.508 N 5.590.657 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 164-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 10 metros de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1080,800	BVL				11/10/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 1081,6" en coordenadas 6.866.277 N 5.590.037 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 164-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1085,300	BRL				11/10/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BRL 1084,9" en coordenadas 6.868.651 N 5.588.322 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 164-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 15 metros de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1134,500	BVL				10/10/2024	DyBSA	Zarpó señal por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 10 metros de fondeo.
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1136,500	BRL				10/10/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control.
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BVL				10/10/2024	DyBSA	Reubicó como "BVL 1142,7" en coordenadas 6.907.644 N 5.612.377 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1141,000	BRL				10/10/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control.
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1142,700	BzVL				10/10/2024	DyBSA	Zarpó señal por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control.
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1144,200	BVL				10/10/2024	DyBSA	Instaló señal en coordenadas 6.908.855 N 5.612.206 E con destello (4)16s por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control.
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1144,300	BRL				10/10/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 1145,3" en coordenadas 6.909.854 N 5.612.468 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	14/10/2024	DCTYH			Señal falta Marca de Tope, cintón, y Linterna. Señal Decolorada
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1239,000	BAmNA mL	FALTA MARCA DE TOPE	14/10/2024	DCTYH			Señal con Marca de Tope torcida, y Decolorada