

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 30 de octubre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	169,000	BRL				27/10/2024	DyBSA	Cambió torre. Limpió casco
2	CANAL PUNTA INDIO	169,000	BVL				27/10/2024	DyBSA	Cambió torre. Reutilizó linterna autocontenida. Limpió casco
3	CANAL PUNTA INDIO	BRASILEIRA N	BNRNL				27/10/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida con destello (2)10s y AIS integrado
4	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	ALBA	BNRNL	FALTA TORRE	14/10/2024	DCTYH			Normalizada. Verificó torre cortada en su base. Repuso torre completa con destello (2)10s. Cambió casco y conjunto de intercambio de fondeo
5	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	ex 52	BRL		29/10/2024	DCTYH			Recuperó ex señal en cercanías del Club Náutico Quilmes con tramo de 8 metros de cadena.
6	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	13,600	BVL	ESCORADA	29/10/2024	DCTYH			
7	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	28,500	BRL	FALTA LEYENDA	29/10/2024	DCTYH			
8	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	32,500	BVL	FALTA LEYENDA	29/10/2024	DCTYH			
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	159,200	BRL	FALTANTE	29/10/2024	DCTYH			Señal faltante, se divió el el km 138 RPDLPMD
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	174,200	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/10/2024	DCTYH			
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	417,000	BRL	FALTANTE	29/10/2024	PNA			Señal al garete a 400 m de la costa
12	RÍO PARANÁ MEDIO	508,300	BRL	ESCORADA	30/10/2024	DCTYH			
13	RÍO PARANÁ MEDIO	616,000	BRL	APAGADA	29/10/2024	DCTYH			
14	RÍO PARANÁ MEDIO	698,500	BVL				26/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna depredada, sin corona de led ni batería y marca de tope faltante. Repuso linterna, marca de tope y silleta antivandalismo. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
15	RÍO PARANÁ MEDIO	735,000	BVL				26/10/2024	DyBSA	Cambió número entero del cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ MEDIO	738,000	BRL	DECOLORADA	18/10/2024	DCTYH	26/10/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
17	RÍO PARANÁ MEDIO	742,200	BVL	DECOLORADA	18/10/2024	DCTYH	26/10/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	873,200	BRL				28/10/2024	DyBSA	Cambió cartel de leyenda a "871,6" por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 168-24 de la Autoridad de Control. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	874,600	BzVL				28/10/2024	DyBSA	Cambió cartel de leyenda a "873,4" por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 168-24 de la Autoridad de Control.(
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	875,100	BVL				28/10/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas N: 6.698.854 E: 5.532.319 con destello (4)16s, por ajuste de traza Orden de Servicio N° 168-24 de la Autoridad de Control. Aplicó antigraffiti
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BRL				28/10/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 168-24 de la Autoridad de Control.
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,800	BRL	DECOLORADA	17/10/2024	DCTYH	28/10/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Reacondicionó marca de tope embestida. Retiró raigón. Aplicó antigraffiti