

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

4(Circular N° 3126) Información hasta las 12:00 horas del día Viernes 06 de Diciembre de 2024

SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
P. MEDIO	461,0	BRL	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Cambió torre reponiendo sistema lumínico y leyenda "460,4" por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 199-24 de la Autoridad de Control. Limpió casco (Mant. Preventivo).(PD 885 DyB).	3-dic-24	EL BOYERO			
P. MEDIO	456,0	BRL	Cambió cartel a "456,3" por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 199-24 de la Autoridad de Control. Limpió torre y casco (Mant. Preventivo).(PD 885 DyB).	4-dic-24	EL BOYERO			
P. MEDIO	565,5	BRL	Observó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD DyB 0887)	3-dic-24	EL BOYERO			
P. MEDIO	471,5	BRL	Señal semisumergida	5-dic-24	DCTYH			
P. MEDIO	471,3	BRL	El Boyero fondeo dicha señal en coordenada 6.403.315 5.424.963, al encontrar la señal Roja 471.5 semisumergida aparentemente embestida.	5-dic-24	DCTYH			
P. INFERIOR	469,5	BRL	Señal Cambio de Leyenda o Progresiva por Cambio de Traza	5-dic-24	DCTYH			
P. INFERIOR	465,5	BRL	Señal Cambio de Leyenda o Progresiva por Cambio de Traza	5-dic-24	DCTYH			
P. INFERIOR	461,0	BRL	Señal Cambio de Leyenda o Progresiva por Cambio de Traza	5-dic-24	DCTYH			
P. INFERIOR	456,0	BRL	Señal Cambio de Leyenda o Progresiva por Cambio de Traza	5-dic-24	DCTYH			