

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 13 de diciembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	195,000	BRL	APAGADA	12/12/2024	PNA			
2	CANAL PUNTA INDIO	174,300	BRL	FALTANTE	28/11/2024	DCTYH	11/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en posición teórica 6.108.786 N 6.529.215 E.
3	PASO BANCO CHICO	73,600	BRL				11/12/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida.
4	PASO BANCO CHICO	56,000	BRL				11/12/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida.
5	CANAL MARTÍN GARCÍA	57,000	BAmL				12/12/2024	DyBSA	Señal reemplazada por Lateral Roja, igual kilometraje. Característica lumínica 4 destellos cada 12 segundos.
6	CANAL MARTÍN GARCÍA	58,900	BAmL				12/12/2024	DyBSA	Señal reemplazada por Lateral Roja, igual kilometraje. Característica lumínica 2 destellos cada 6 segundos.
7	CANAL MARTÍN GARCÍA	60,500	BAmL				12/12/2024	DyBSA	Señal reemplazada por Lateral Roja, igual kilometraje. Característica lumínica 3 destellos cada 9 segundos.
8	RÍO PARANÁ GUAZÚ	161,000	BRL	APAGADA	13/12/2024	DCTYH			se sugiere señalizar la margen derecha en curvas 148 al 142 del Río Paraná Bravo, no hay señalización sobre veril verde.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	800,200	BVL	DÉBIL	12/12/2024	DCTYH			
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	913,600	BRL	APAGADA	12/12/2024	DCTYH			
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1119,200	BRL	APAGADA	10/12/2024	DCTYH	11/12/2024	DyBSA	Normalizada. Reacondicionó cableado. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR		BV				11/12/2024	DyBSA	Recuperó casco en el km 1123 M.D.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1124,500	BVL	FALTA TORRE	2/12/2024	DCTYH	11/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1127,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	2/12/2024	DCTYH	11/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1128,500	BVL	FALTA LINTERNA	2/12/2024	DCTYH	11/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó semisumergida y sin linterna. Adrizó señal. Repuso linterna autocontenida con protección antivandálica.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1133,800	BRL	APAGADA	10/12/2024	DCTYH	11/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Cambió torre reponiendo sistema lumínico. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1145,300	BRL	APAGADA	12/11/2024	DCTYH	11/12/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna y silleta. Reorientó cartelera hacia el canal. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1149,700	BRL	FALTA LINTERNA	2/12/2024	DCTYH	11/12/2024	DyBSA	Verificó señal con linterna y cartelera en posición. Verificó panel solar faltante por robo. Retiró porta panel. Cambió batería.