

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 13 de abril de 2018

OR-DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	km o casco	color	lugar	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	137,500	BzVL	RÍO PARANÁ GUAZÚ				12/04/2018	HIDROVÍA S.A.	Retiró superestructura de baliza tradicional, instaló superestructura con jaula antivandalismo de seguridad. Instaló sistema lumínico.
2	193,50	BVL	RÍO PARANÁ GUAZÚ	ESCORADA	12/04/2018	D.C.T.C.			
3	211,50	BzBL	RÍO PARANÁ GUAZÚ	FALTA LEYENDA	12/04/2018	D.C.T.C.			
4	218,00	BzVRVL	RÍO PARANÁ GUAZÚ	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/04/2018	D.C.T.C.			
5	189,00	BVRVL	RÍO PASAJE TALAVERA	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/04/2018	D.C.T.C.			
6	194,00	BzRL	RÍO PASAJE TALAVERA	FALTA LEYENDA	12/04/2018	D.C.T.C.			
7	201,00	BVL	RÍO PASAJE TALAVERA	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/04/2018	D.C.T.C.			
8	340,400	BVL	RÍO PARANÁ INFERIOR	FALTAN LINTERNA Y MARCA DE TOPE	11/01/2018	HIDROVÍA S.A.			EMBESTIDA
9	383,200	BRL	RÍO PARANÁ INFERIOR	FALTAN LINTERNA Y MARCA DE TOPE	11/01/2018	HIDROVÍA S.A.			EMBESTIDA
10	400,000	BVL	RÍO PARANÁ INFERIOR	DÉBIL	12/04/2018	PRÁCTICO			
11	513,200	BRL	RÍO PARANÁ MEDIO	FALTA LEYENDA	10/04/2018	HIDROVÍA S.A.			
12	537,000	BRL	RÍO PARANÁ MEDIO	FALTA MARCA DE TOPE	10/04/2018	HIDROVÍA S.A.			EMBESTIDA
13	567,600	BRL	RÍO PARANÁ MEDIO	FALTA	10/04/2018	HIDROVÍA S.A.	12/04/2018	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso señal nueva completa.