

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 14 de mayo de 2018

OR-DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	166,00	BVL	FALTA	13-may-18	HIDROVÍA S.A.	13-may-18	HIDROVÍA S.A.	REPUESTA
2	CANAL PUNTA INDIO	197,40	BVL	APAGADA	12-may-18	P.N.A.	13-may-18	HIDROVÍA S.A.	VERIFICÓ RACÓN FUERA DE SERVICIO. CAMBIÓ BATERÍA Y REACONDICIONÓ CABLEADO
3	CANAL PUNTA INDIO	216,00	BVL	APAGADA	12-may-18	P.N.A.	13-may-18	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.065,00	BVL	FALTA	18/04/2018	D.C.T.C.	13/05/2018	HIDROVÍA S.A.	FONDEA SEÑAL NUEVA COMPLETA -POR CAMBIO DE TRAZA- EN: <b>N: 6.852.420 - E: 5.591.440</b> CAMBIÓ CARTEL DE KILOMETRAJE POR "1065,5" DESTELLO 4 c/16 s
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.068,40	BRL				13/05/2018	HIDROVÍA S.A.	REUBICÓ POR CAMBIO DE TRAZA EN: <b>N: 6.854.610 - E: 5.589.270</b> DESTELLO 4 c/16 s
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.069,30	BRL				13/05/2018	HIDROVÍA S.A.	REUBICÓ POR CAMBIO DE TRAZA EN: <b>N: 6.856.430 - E: 5.589.240</b> CAMBIÓ CARTEL DE KILOMETRAJE POR "1070,5" DESTELLO 4 c/16 s
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.070,20	BVL				13/05/2018	HIDROVÍA S.A.	ZARPÓ SEÑAL COMPLETA POR CAMBIO DE TRAZA
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.072,20	BVL				13/05/2018	HIDROVÍA S.A.	REUBICÓ POR CAMBIO DE TRAZA EN: <b>N: 6.857.950 - E: 5.590.910</b> DESTELLO 4 c/16 s
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.167,80	BRL	APAGADA	08/05/2018	D.C.T.C.	11/05/2018	HIDROVÍA S.A.	CONSTATA SEÑAL EMBESTIDA SIN LINTERNA NI MARCA DE TOPE. REPUSO LINTERNA Y MARCA DE TOPE
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.169,20	BRL	APAGADA	08-may-18	D.C.T.C.	11/05/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.195,40	BVL	GARREADA	11-may-18	HIDROVÍA S.A.	11/05/2018	HIDROVÍA S.A.	REPOSICIONADA