

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 17 de mayo de 2018

| OR-DEN | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|--------|---------------------|------------|-------|---------------------------------|---------------|----------|-------------|---------------|---|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 337,60 | BRL | FALTA TORRE | 16/05/2018 | D.C.T.C. | | | |
| 2 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 342,00 | BVL | FALTAN LINTERNA Y MARCA DE TOPE | 16/05/2018 | D.C.T.C. | | | |
| 3 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 369,90 | BVL | FALTA TORRE | 16/05/2018 | D.C.T.C. | | | |
| 4 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 432,10 | BVL | APAGADA | P.N.A. | | | | |
| 5 | RÍO PARANÁ MEDIO | 472,80 | BRL | ALTERADA | HIDROVÍA S.A. | D.C.T.C. | 16/05/2018 | HIDROVÍA S.A. | CAMBIÓ LINTERNA |
| 6 | RÍO PARANÁ MEDIO | 533,10 | BRL | EMBESTIDA, LINTERNA ROTA | 15/05/2018 | D.C.T.C. | 16/05/2018 | HIDROVÍA S.A. | CAMBIÓ TORRE COMPLETA |
| 7 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 900,30 | BRL | ALTERADA | 09/05/2018 | D.C.T.C. | 16/05/2018 | HIDROVÍA S.A. | CONSTATA SEÑAL APAGADA. CAMBIA TORRE COMPLETA |