

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 24 de septiembre de 2018

OR-DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	90,40	BVL	DECOLORADA	21/09/2018	D.C.T.C.	23/09/2018	HIDROVÍA S.A.	VERIFICÓ SEÑAL CON BUEN ESTADO DE COLORACIÓN. PINTÓ SEÑAL COMPLETA (MANT. PREVENTIVO)
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	95,00	BRL	APAGADA	23/09/2018	P.N.A.	23/09/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA Y LINTERNA
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	142,10	BzB v L	APAGADA	10/09/2018	D.C.T.C.	21/09/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	148,30	BVL	FALTA	21/09/2018	HIDROVÍA S.A.	21/09/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUESTA
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	157,10	BRL	GARREADA	21/09/2018	D.C.T.C.			GARREADA AGUAS ABAJO 50 M
6	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,50	BzBL	ELEMENTOS FALTANTES	21/09/2018	HIDROVÍA S.A.	21/09/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUSO BATERÍA
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	223,00	BRL	APAGADA	21/09/2018	P.N.A.	21/09/2018	HIDROVÍA S.A.	VERIFICÓ SEÑAL EN POSICIÓN Y CON FUNCIONAMIENTO NORMAL
8	RÍO PARANÁ BRAVO	142,80	BRL	FALTA	22/09/2018	HIDROVÍA S.A.	22/09/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUESTA
9	RÍO PASAJE TALAVERA	201,00	BVL	APAGADA	21/09/2018	P.N.A.	22/09/2018	HIDROVÍA S.A.	VERIFICÓ DEPREDADA. CAMBIÓ TORRE COMPLETA
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,30	BVL	FALTA	21/09/2018	P.N.A.			RESCATADA Y AMARRADA EN CABOTAJE DE ARROYO SECO KM 395 M.D.