

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 17 de mayo de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	38,200	BzAmL	APAGADA	14/05/2021	DCTH			Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	61,000	BVL	ESCORADA	13/05/2021	DCTH			Normalizada. Verificó escorada. Cambió casco.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,600	BzRL	APAGADA	13/05/2021	DCTH	16/05/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	173,200	BzRL	FALTA LEYENDA	12/05/2021	DCTH	14/05/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió cartel de kilometraje.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	174,200	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	14/04/2021	HIDROVÍA S.A.	14/05/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó depredata. Repuso linterna.
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	178,500	BRL	FALTANTE	12/05/2021	DCTH	14/05/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal nueva completa.
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	193,500	BVL	FALTA LEYENDA	12/05/2021	DCTH	15/05/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió cartel de kilometraje.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	624,500	BVL	FALTANTE	14/05/2021	DCTH			
9	RÍO PARANÁ MEDIO	637,000	BNRNL	FALTANTE	14/05/2021	DCTH	16/05/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en coordenadas N: 6509450 ; E: 5473690
10	RÍO PARANÁ MEDIO	676,600	BzVL	FALTANTE	14/05/2021	SHN	16/05/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata baliza faltante y costa erosionada. Repuso señal II-B completa BVL en su remplazo en coordenadas N: 6537172 ; E: 5488253
11	RÍO PARANÁ MEDIO	678,500	BVL	FALTA TORRE	14/05/2021	DCTH	16/05/2021	HIDROVÍA S.A.	Constata señal completa, en posición, buen estado y correcto funcionamiento
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	825,700	BVL	EMBANCADA	14/05/2021	DCTH			
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	946,000	BRL	EMBANCADA	14/05/2021	DCTH			
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1046,200	BRL	EMBANCADA	14/05/2021	DCTH			