

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

### NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 2 de julio de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	DIFU I	BAmL	GARREADA	23/02/1908	PNA			
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BAmNAmL	FALTANTE	02/07/2021	PNA			Divisada en el km. 223 del RÍO PARANÁ GUAZÚ, margen derecha
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1120,600	BRL				01/07/2021	HIDROVIA S.A.	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6889868 ; E: 5604367. Repuso fondeo completo.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1123,500	BVL				01/07/2021	HIDROVIA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en nueva posición por mejora de señalización
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1123,500	BVL				01/07/2021	HIDROVIA S.A.	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6892254 ; E: 5606475
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1168,500	BRL	APAGADA	23/04/2021	DCTH	01/07/2021	HIDROVIA S.A.	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6928340 ; E: 5615279. Repuso fondeo completo.