

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 07 de enero de 2022

| | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|---|--------------------------|------------|--------|-----------------------|------------|----------|-------------|-----|--|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 51,400 | BVL | APAGADA | 07/01/2022 | DCTH | | | |
| 2 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 70,600 | BNRNL | FALTA TORRE | 07/01/2022 | DCTH | | | |
| 3 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 72,500 | BNAmNL | APAGADA | 07/01/2022 | DCTH | | | |
| 4 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 115,000 | BzRL | | 07/01/2022 | DCTH | | | Casco ARACENA, con proa a veril verde, sin señalizar, peligroso para la navegación |
| 5 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 240,000 | BzRL | OCULTA POR VEGETACIÓN | 07/01/2022 | DCTH | | | No se visualiza BzRL km 240,0 a 2500mts de aguas arriba por monte de árboles interfiriendo su visibilidad. |