

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 24 de mayo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	220,000	BVL				20/05/2022	EMEPA	Normalizada. Observó señal faltante. Repuso señal nueva completa con destello (2)8s en posición teórica 6.110.760 N 6.574.662 E.
2	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	216,000	BVL	APAGADA	20/05/2022	PNA	20/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Repuso linterna autocontenida.
3	PASO BANCO CHICO	77,000	BRYBL	GARREADA	21/05/2022	PNA	21/05/2022	EMEPA	Verificó señal en posición teórica.
4	PASO BANCO CHICO	59,000	BVL	RACON F/S			20/05/2022	EMEPA	Normalizada. Constató racón F/S. Cambió batería. Cambió marca de tope.
5	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	37,000	BVL	RACON F/S	22/04/2022	DCTH	20/05/2022	EMEPA	Normalizada. Constató AIS F/S. Cambió batería.
6	PLAYA HONDA	A.V.H.R 4	BNRNL				21/05/2022	EMEPA	Normalizada. Constató linterna alterada. Cambió linterna autocontenida. Cambió fondeo completo.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	55,700	BRL	FALTA LINTERNA	17/05/2022	DCTH			
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	154,400	BzRL	DECOLORADA	17/05/2022	DCTH	20/05/2022	EMEPA	Normalizada. Pintó estructura. Retiró nido de loros.
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	167,200	BVL	FALTA LEYENDA	19/05/2022	AGP.SE	20/05/2022	EMEPA	Normalizada. Observó leyenda en buen estado.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	338,500	BVL	SEMISUMERGIDA	22/05/2022	PNA			Luz débil