

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 16:00 horas del día lunes 13 de junio de 2022

| | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|---------------------|---------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|--|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | CANAL MAGDALENA | N° 6 (Spar) | BRyBL | | 12/6/2022 | AGP S.E | | | A la deriva aA la deriva avistada semisumergida y escorada en posición N: 6.123.666 - E: 5.743.305 |
| 2 | CANAL PUNTA INDIO | 158,000 | BVL | FALTA | 1/6/2022 | AGP S.E | 12/06/202 | 574-B | Normalizada. Repuso señal IV-B completa en coordenadas N: 6.108.781 E: 6.512.950. (PD 0274 EMEPA) |
| 3 | CANAL PUNTA INDIO | 201,000 | BRL | | | | 12/06/202 | 574-B | Cambió casco. (PD 0274 EMEPA) |
| 4 | CANAL PUNTA INDIO | 213,000 | BRL | | | | 12/06/203 | 574-B | Cambió torre completa. (PD 0274 EMEPA) |
| 5 | CANAL PUNTA INDIO | 236,000 | SPAR VL | FALTA | 1/6/2022 | AGP S.E | 12/06/202 | 574-B | Normalizada. Repuso señal IV-B completa en reemplazo del "SparVL 236" en coordenadas N: 6.116.830 E: 6.589.380. (PD 0274 EMEPA) |
| 5 | PLAYA HONDA | DOÑA CATALINA MARIA | | | | | 12/06/203 | 294-B | Cambió bicono completo. (PD 0274 EMEPA) |
| 6 | PLAYA HONDA | BARCAZA 916-B | | | | | 12/06/204 | 294-B | Cambió bicono. (PD 0274 EMEPA) |
| 7 | PARANA GUAZU | 222,000 | BRL | ALTERADA | 2/6/2022 | AGP S.E | 12/06/202 | EL BOYERO | Normalizada. Verificó alterada. Cambió linterna autocontenida. Repuso cartel de kilometraje. Limpió casco y torre. (PD 0274 EMEPA) |
| 8 | PARANA GUAZU | 188,000 | BNRNL | APAGADA | 30/5/2022 | AGP S.E | 12/06/202 | EL BOYERO | Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. (PD 0274 EMEPA) |
| 3 | PARANA BRAVO | 148,500 | BzVL | APAGADA | 30/5/2022 | AGP S.E | 12/06/202 | EL BOYERO | Normalizada. Verificó linterna depredada. Repuso linterna autocontenida con protección antivandalismo. (PD 0274 EMEPA) |
| 4 | PARANA BRAVO | 148,300 | BVL | | | | 12/06/202 | EL BOYERO | Normalizada. Verificó linterna sin respuesta a programación. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. (PD 0274 EMEPA) |