

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 16:00 horas del día miércoles 15 de junio de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PARANA GUAZU	132,7	BzBL	APAGADA	14/6/2022	DCTYH			
2	PARANA GUAZU	131,7	BzBL	ALTERADA	14/6/2022	DCTYH			En control nocturno inspector DCTYH solicita corregir angulo de enfoque del Cañon de Luz, hacia el canal, informado en inspecciones anteriores.
3	PARANA GUAZU	143,500	BAmNA mL	APAGADA	14/6/2022	DCTYH			
4	PARANA BRAVO	143,000	BzBL	APAGADA	14/6/2022	DCTYH			
5	PLAYA HONDA	MINERVA	BNRNL	APAGADA	14/6/2022	DCTYH			
5	PLAYA HONDA	PRINSEA	BNRNL	APAGADA	14/6/2022	DCTYH			
6	PLAYA HONDA	TANDIL	BNRNL	APAGADA	14/6/2022	DCTYH			
7	PLAYA HONDA	APIPÉ	BNRNC	FALTA	14/6/2022	DCTYH			Boyarín bicono. (NO SE LOCALIZO CON EL RADAR).
8	PLAYA HONDA	APIPÉ	BNRNL	APAGADA	14/6/2022	DCTYH			
3	CANAL Ing. HUERGO ACCESO PTO. BUENOS AIRES	11,000	BVL	APAGADA	14/6/2022	DCTYH			
4	PARANA INFERIOR	289,000	BRVRL	ALTERADA	14/6/2022	DCTYH			Se verificó linterna con dos destellos solamente (no funciona 2 +1).