

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 15 de diciembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	204,400	BVL	APAGADA	13/12/2022	DCTH	13/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
2	CANAL PUNTA INDIO	201,600	BVL	FALTA TORRE	13/12/2022	DCTH	13/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa con PRR. Limpió casco
3	CANAL PUNTA INDIO	194,400	BRL				13/12/2022	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 195" en coordenadas 6.108.888 N 6.550.287 E con destello (1)4s, según OS 87. En maniobra cortó grillete de unión. Repuso grillete y cuerpo muerto. Cambió linterna autocontenida y carteles de leyenda. Retiró equipo AIS y sistema de alimentación.
4	CANAL PUNTA INDIO	194,400	BVL				13/12/2022	EMEPA	Reubicó señal como "BVL 195" en coordenadas 6.108.495 N 6.550.308 E con destello (1)4s, según OS 87. En maniobra cortó fondeo, recuperando 10 mts. del mismo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Cambió linterna autocontenida y carteles de leyenda. (
5	CANAL PUNTA INDIO	192,500	BVL				13/12/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa en coordenadas 6.108.462 N 6.547.703 E con destello (2)8s según OS 87.
6	CANAL PUNTA INDIO	192,500	BRL				13/12/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa en coordenadas 6.108.892 N 6.547.650 E con destello (2)8s, según OS 87.
7	CANAL PUNTA INDIO	182,700	BVL				13/12/2022	EMEPA	Reubicó señal como "BVL 181,9" en coordenadas 6.108.432 N 6.537.015 E con destello (3)12s, según OS 87. En maniobra cortó fondeo, recuperando tramo de intercambio. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Cambió torre completa.
8	CANAL PUNTA INDIO	182,700	BRL				13/12/2022	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 181,9" en coordenadas 6.108.873 N 6.537.047 E con destello (3)12s, según OS 87. En maniobra cortó fondeo, recuperando tramo de intercambio. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Cambió torre completa.
9	CANAL PUNTA INDIO	172,000	BVL				13/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal completa con PRR, con destello (4)16s en coordenadas 6.108.396 N 6.526950 E.
10	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	17,000	BVL				13/12/2022	EMEPA	Cambió sistema luminico por linterna autocontenida con destello (2)8s.
11	PLAYA HONDA	RÍO SANTIAGO	BNRNL	APAGADA	01/12/2022	DCTH	13/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa. Cambió casco
12	RÍO PARANÁ BRAVO	149,300	BzBL	FALTA LEYENDA	14/12/2022	DCTH			
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	350,400	BVL	APAGADA	12/12/2022	DCTH			
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	893,700	BVL	DECOLORADA	02/12/2022	DCTH	11/12/2022	EMEPA	Normalizada. Cambió casco y torre completa. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	900,300	BzVL	APAGADA	15/12/2022	DCTH			
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL	GARREADA	02/12/2022	DCTH	11/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada 460 metros aguas abajo con camalotes en el fondeo. Retiró camalotes. Reinstaló señal en posición teórica 6.730.328 N 5.536.660 E. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 15 de diciembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	15/12/2022	DCTH			
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	965,200	BVL				13/12/2022	EMEPA	Zarpó señal por ajuste de traza según OS 118.
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	987,000	BVL	GARREADA	15/11/2022	DCTH	13/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada 700 metrosaguas abajo. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.784.346 N 5.574.498 E. Cambió grillete de unión. Cambió casco. Limpió torre. Aplicó antigraffiti
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1006,000	BVL	APAGADA	15/12/2022	DCTH			
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1100,000	BRL	APAGADA	14/12/2022	DCTH			
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1172,600	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	05/12/2022	DCTH	12/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó marca de tope torcida. Cambió marca de tope.
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1174,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	05/12/2022	DCTH	12/12/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes ni raigón.
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1177,000	BRL	APAGADA	14/12/2022	DCTH			
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1208,000	BVL	APAGADA	14/12/2022	DCTH			
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,000	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	05/12/2022	DCTH	12/12/2022	EMEPA	Verificó señal con marca de tope y en buenas condiciones generales.
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,500	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	05/12/2022	DCTH	12/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Reacondicionó marca de tope torcida.
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,500	BRL	DÉBIL	14/12/2022	DCTH			
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1221,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	05/12/2022	DCTH	12/12/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes ni raigón.