

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 19 de enero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	50,600	BRL	GARREADA	19/1/2024	DCTYH			Se avistó garreada 300.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	51,400	BRL	FALTANTE	19/1/2024	DCTYH			Se avistó garreada 900.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	77,500	BRL	FALTANTE	19/1/2024	DCTYH			Se avistó en el km. 75
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	101,200	BzVL	APAGADA	19/1/2024	DCTYH			
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	116,800	BzVL	APAGADA	19/1/2024	DCTYH			
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	119,900	BRL	FALTANTE	19/1/2024	DCTYH			
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BzRL	APAGADA	19/1/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	150,100	BzVL	APAGADA	19/1/2024	DCTYH			
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	151,400	BVL	FALTANTE	19/1/2024	DCTYH			Se avistó en el km. 152,4
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	152,000	BzRL	APAGADA	19/1/2024	DCTYH			
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	170,200	BVL	FALTANTE	19/1/2024	DCTYH			Se avistó en el km. 108,6, junto con otro casco BRL sin leyenda
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,500	BVL	APAGADA	15/1/2024	PNA	17/1/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Cambió casco y torre
13	RÍO PARANÁ INFERIOR		BVL	FALTANTE	18/1/2024	PNA			Se avistó boya sin leyenda, en el km. 423 MDRPI
14	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL				16/1/2024	DyBSA	Observó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.