

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.  
 Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables  
 Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 25 de enero de 2024.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL	FALTA	24/1/2024	DCTYH			
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	911,700	BVL	FALTA	24/1/2024	DCTYH			
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	935,600	BRL	FALTA	24/1/2024	DCTYH			Se observo faltante de su posicion a 850mts, aguas abajo margen izquierda..
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	938,700	BzRL	FALTA	24/1/2024	DCTYH			
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,800	BzRL	FALTA	24/1/2024	DCTYH			
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	955,000	BzRL	APAGADA	24/1/2024	DCTYH			
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1005,600	BRL	APAGADA	24/1/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1009,500	BRL	APAGADA	24/1/2024	DCTYH			
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1014,000	BzVL	FALTA	24/1/2024	DCTYH			
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1024,300	BRL	FALTA	24/1/2024	DCTYH			
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,900	BRL	FALTA	24/1/2024	DCTYH			
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1036,000	BVL	FALTA	24/1/2024	DCTYH			
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1042,400	BVL	FALTA	24/1/2024	DCTYH			
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1044,300	BVL	FALTA	24/1/2024	DCTYH			
15	RÍO DE LA PLATA, PLAYA HONDA	MINERVA	BNRNL	FALTA TORRE	25/1/2024	DCTYH			
16	RÍO DE LA PLATA, PLAYA HONDA	RIO SANTIAGO	BNRNC	FALTA	25/1/2024	DCTYH			
17	RÍO DE LA PLATA, PLAYA HONDA	TERESA ROSA	BNRNL	FALTA TORRE	25/1/2024	DCTYH			