

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 26 de enero de 2024.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL MAGDALENA	N° 4	BRyBL	DECOLORADA	25/1/2024	DCTYH			
2	RÍO DE LA PLATA, GASODUCTO	14,600	BVL	FALTA	25/1/2024	DCTYH			Se observo BVL Gasoducto amarrada en muelle PNA destacamento Monte Santiago. Pto. La Plata.
3	RÍO PARANÁ GUAZU	171,000	BVL	FALTA	18/1/2024	DCTYH	23/1/2024	EL BOYERO	Normalizada. Verificó garreada 1700m. Reinstaló en coordenadas teóricas 6.242.582 N 5.607.440 E. (PD 0572 DyB)
4	RÍO PARANÁ GUAZU	161,000	BRL	FALTA	18/1/2024	DCTYH	23/1/2024	EL BOYERO	Normalizada. Verificó garreada 300m. Reinstaló en coordenadas teóricas 6.242.043 N 5.616.296 E. (PD 0572 DyB)
5	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	101,200	BzVL	APAGADA	19/1/2024	DCTYH	23/1/2024	EL BOYERO	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. (PD 0572 DyB)
6	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	ex 119,9	BRL				23/1/2024	EL BOYERO	Verificó señal apagada en proximidades del km 109 M.D. Recuperó sin fondeo y amarró la misma a la señal BRL 109,5. (PD 0572 DyB)
7	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	ex 170,2	BVL				23/1/2024	EL BOYERO	Verificó señal en proximidades del km 109 M.D. Recuperó sin fondeo y amarró la misma a la señal BVL 108,6. Desactivó señal, retirando marca de tope, silleta y linterna. (PD 0572 DyB)
8	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	116,800	BzVL	APAGADA	19/1/2024	DCTYH	23/1/2024	EL BOYERO	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Por prevención, cambió linterna autocontenida. (PD 0572 DyB)
9	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	127,100	BzBL	OCULTA P/ VEGETACION	23/1/2024	DCTYH	23/1/2024	EL BOYERO	Verificó señal en buenas condiciones de visibilidad. Por prevención, realizó tareas de desmalezado. (PD 0572 DyB)
10	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	127,500	BVL	FALTA LEYENDA	23/1/2024	DCTYH	23/1/2024	EL BOYERO	Normalizada. Repuso números del cartel de leyenda. (PD 0572 DyB)
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200					23/1/2024	573-B	Normalizada. Verificó escorada con un compartimento del casco inundado.
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	Sin N°	BV				23/1/2024	573-B	Recuperó casco II-B verde en proximidades del km 889 M.I. (PD 0572 DyB)
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	Sin N°	BR				23/1/2024	573-B	Recuperó BRC en proximidades del km 888,6 M.I. (PD 0572 DyB)
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	888,800	BRL	FALTA	12/1/2024	AGP S.E.	23/1/2024	573-B	Normalizada. Repuso señal en coordenadas 6.710.887 N 5.537.309 E. Reutilizó
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	ex 915,0	BVL				23/1/2024	573-B	Verificó ex señal en zona de bajo fondo, en proximidades del km 904 M.D. Con bote auxiliar, retiró sistema lumínico, silleta, marca de tope y porta leyenda. (PD 0572 DyB)
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	Sin N°	BVC				23/1/2024	573-B	Verificó BVC en proximidades del km 912 M.I. Recuperó casco, torre y 12m de fondeo. (PD 0572 DyB)