

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 29 de enero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE LA MAGDALENA	4,000	BRyBL	DECOLORADA	25/1/2024	DCTYH			Casco Sucio con moho negro
2	PLAYA HONDA	RÍO SANTIAGO	BNRNC	FALTANTE	25/1/2024	DCTYH			
3	PLAYA HONDA	TERESA ROSA	BNRNL	FALTA TORRE	25/1/2024	DCTYH			
4	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	37,000	BRL	DECOLORADA	26/1/2024	DCTYH			
5	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	DG7	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	26/1/2024	DCTYH			Marca de Tope torcida 90°
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	283,000	BRVRL	APAGADA	26/1/2024	DCTYH			
7	RÍO PARANÁ INFERIOR		BRC		26/1/2024	DCTYH			Fue avistada en el kilometro 340 M.D sin linterna, marca de tope y cartel de leyenda.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	767,400	BzRL	APAGADA	26/1/2024	DCTYH			
9	RÍO PARANÁ MEDIO	792,200	BRL	FALTANTE	26/1/2024	DCTYH			
10	RÍO PARANÁ MEDIO	812,900	BzVL	FALTANTE	26/1/2024	DCTYH			
11	RÍO PARANÁ MEDIO	814,700	BRL	APAGADA	26/1/2024	DCTYH			
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	861,000	BVL	APAGADA	26/1/2024	DCTYH			
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	935,600	BRL	GARREADA	25/1/2024	DCTYH	25/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada. Reinstaló señal en coordenadas 6.749.644 N 5.544.838 E.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	955,000	BzRL	APAGADA	25/1/2024	DCTYH	25/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna depredada, sin corona de leds. Cambió linterna autocontenida con protección antivandalismo.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,000	BzVL				25/1/2024	DyBSA	Verificó señal próxima a la costa, con peligro de derrumbe. Por prevención, reubicó en coordenadas 6.769.913 N 5.558.593 E.