

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día jueves 1 de febrero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	RÍO SANTIAGO	BNRNL	FALTANTE	26/1/2024	DCTYH	30/1/2024	DyBSA	Verificó señal en posición teórica.
2	PLAYA HONDA	TERESA ROSA	BNRNC	FALTA TORRE	26/1/2024	DCTYH	30/1/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso torre faltante.
3	PLAYA HONDA	MINERVA	BNRNL	FALTA TORRE	25/1/2024	DCTYH	30/1/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso torre faltante.
4	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	26,700	BRL	APAGADA	15/1/2024	DCTYH	30/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
5	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	18,500	BVL	FALTANTE	31/1/2024	DCTYH			se avistó a 1000 m. de la costa, en el Muelle Anchorena
6	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	18,500	BRL	APAGADA	15/1/2024	DCTYH	30/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apgada. Cambió batería. Cambió número entero del cartel de leyenda
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	290,000	BRL	GARREADA	1/2/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1218,000	BRL	FALTANTE	4/12/2024	DCTYH	30/1/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal en coordenadas 6.971.220 N 5.620.240 E. Aplicó antigraffiti
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1235,000	BRL				30/1/2024	DyBSA	Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti

FE DE ERRATAS PARTE DÍA MIÉRCOLES 31 DE ENERO DE 2024

Donde dice:

1	RÍO PARANÁ INFERIOR	434,600	BVL	FALTA LEYENDA	31/1/2024	DCTYH			

Corresponde:

1	RÍO PARANÁ MEDIO	434,600	BVL	FALTA LEYENDA	31/1/2024	DCTYH			
---	------------------	---------	-----	---------------	-----------	-------	--	--	--