

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 9 de abril de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	49,700	BRL	FALTA TORRE	21/3/2024	DCTYH	5/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	71,700	BNRNL	APAGADA	21/3/2024	DCTYH	5/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	83,300	BRL	APAGADA	21/3/2024	DCTYH	5/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	85,200	BzRL	APAGADA	21/3/2024	DCTYH	6/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	94,100	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	3/4/2024	DCTYH	6/4/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes ni raigón.
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	99,200	BzRL	APAGADA	21/3/2024	DCTYH	6/4/2024	DyBSA	Verificó encendida. Por prevención, cambió linterna autocontenida.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	101,200	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	3/4/2024	DCTYH	6/4/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes ni raigón.
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	108,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	3/4/2024	DCTYH	6/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	114,900	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	3/4/2024	DCTYH	6/4/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes ni raigón.
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	126,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	3/4/2024	DCTYH	6/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BzRL	ESCORADA	3/4/2024	DCTYH	6/4/2024	DyBSA	Verificó plano focal de su linterna correctamente horizontalizado.
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	139,300	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	3/4/2024	DCTYH	6/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
13	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	144,000	BVL	APAGADA	21/3/2024	DCTYH	6/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó alterada. Cambió linterna.
14	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	156,100	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/2/2024	DCTYH	7/4/2024	DyBSA	Constató correcta visibilidad del sistema lumínico, marca de tope y cartelera.
15	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	158,400	BzVL	APAGADA	21/3/2024	DCTYH	7/4/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida. Retiró nido de loros
16	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	159,200	BRL	APAGADA	21/3/2024	DCTYH	7/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
17	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	161,000	BRL	APAGADA	7/4/2024	PNA	7/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal vandalizada. Batería de linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida.
18	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	164,800	BRL	APAGADA	7/4/2024	DCTYH	7/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna rota. Cambió linterna autocontenida y marca de tope.
19	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	165,700	BRL	APAGADA	3/4/2024	DyBSA	7/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna rota. Cambió linterna autocontenida, silleta y marca de tope.
20	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BVL	GARREADA	7/4/2024	DyBSA	7/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó al garete en el km 162. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.268.013 N 5.566.140 E. Recuperó 5 metros de fondeo. Repuso fondeo completo y cuerpo muerto.
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	5/4/2024	DCTYH	7/4/2024		Normalizada. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1028,200	BVL	FALTANTE	5/4/2024	DCTYH		DyBSA	
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1056,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	7/4/2024	DCTYH	7/4/2024		Normalizada. Retiró raigón.
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1101,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	6/4/2024	DCTYH	7/4/2024	DyBSA	Se verificó señal encendida de día y sin botazo.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 9 de abril de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1149,700	BRL	APAGADA	19/3/2024	DCTYH	5/4/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,700	BVL	ALTERADA	6/4/2024	DCTYH		DyBSA	Cambió regulador. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1164,000	BRL	APAGADA	19/3/2024	DCTYH	5/4/2024		Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna y silleta. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1172,200	BVL	FALTANTE	19/3/2024	DCTYH	5/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en posición teórica 6.932.000 N 5.616.650 E.
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1187,800	BzVL				6/4/2024	DyBSA	Repuso marca de tope faltante.
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,000	BRL	FALTANTE	19/3/2024	DCTYH	5/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal en posición teórica con linterna rota. Repuso linterna autocontenida. Cambió silleta. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,100	BzVL	APAGADA	19/3/2024	DCTYH	5/4/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso linterna autocontenida, silleta y marca de tope faltantes. Realizó tareas de desmalezado
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1203,100	BAmNAmL				5/4/2024	DyBSA	Normalizada. Observó cartel faltante. Repuso cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	6/4/2024	DyBSA	6/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó marca de tope faltante. Repuso marca de tope. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1213,800	BRL	APAGADA	19/3/2024	DCTYH	6/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna depredada. Cambió linterna autocontenida y silleta. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1225,800	BRL				6/4/2024	DyBSA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti