

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 26 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BzRL	ESCORADA	25/06/2024	DCTYH			Señal con inclinación mayor a 30°, hacia la costa.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	154,400	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	26/06/2024	DCTYH			
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	156,300	BzRL	DECOLORADA	26/06/2024	DCTYH			
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	157,100	BRL	DECOLORADA	26/06/2024	DCTYH			
5	RÍO PARANÁ BRAVO	143,000	BzBL	ESCORADA	25/06/2024	DCTYH			Señal con inclinación mayor a 45°, con peligro de derrumbe.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	497,500	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	25/06/2024	DCTYH	25/06/2024	DyBSA	Señal embestida. Linterna con golpe y soporte roto. Normalizada. Verificó señal embestida, sin marca de tope, sin panel y con linterna dañada. Cambió torre con linterna autocontenida. Repuso marca de tope. Limpió casco
7	RÍO PARANÁ MEDIO	504,100	BRL	FALTANTE	25/06/2024	DCTYH	25/06/2024	DyBSA	Normalizada. Recuperó señal en proximidades del km 457 M.D. sin panel solar, fondeo ni cuerpo muerto y marca de top embestida. Reinstaló en coordenadas 6.426.930 N 5.435.400 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Cambió torre completa. Limpió casco
8	RÍO PARANÁ MEDIO	554,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	25/06/2024	DCTYH			Señal con camalotes.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	580,000	BVL	FALTA LEYENDA	25/06/2024	DCTYH			Digito entero número "5" ilegible.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	582,000	BRL	FALTA LEYENDA	25/06/2024	DCTYH			Digito entero número "5" ilegible.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	772,300	BVL	GARREADA	26/06/2024	DCTYH			Garreada en 30°39'02" S, 59°39'16"W
12	RÍO PARANÁ MEDIO	808,200	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	26/06/2024	DCTYH			Falta cintón de goma
13	RÍO PARANÁ MEDIO	812,000	BVL	FALTANTE	26/06/2024	DCTYH			
14	RÍO PARANÁ MEDIO	812,900	BzVL	FALTANTE	26/06/2024	DCTYH			Señal faltante en posición 30° 20' 05"S, 51°41'15"W costa erosionada 60 m. aproximadamente.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,000	BVL	FALTANTE	25/06/2024	DCTYH			
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	907,900	BRL	FALTA LINTERNA	25/06/2024	DCTYH			
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,500	BVL	FALTA LEYENDA	25/06/2024	DCTYH			Señal aparentemente embestida.
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	943,800	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	25/06/2024	DCTYH			Señal sin Marca de Tope y Linterna
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,500	BRL	FALTA LEYENDA	25/06/2024	DCTYH			Señal aparentemente embestida.
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1037,500	BVL	FALTANTE	25/06/2024	DCTYH			Se observó señal 800 mts. Aguas abajo M.I., aparentemente embestida, sin marca de tope ni linterna.