

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 19 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	CHOLO	BNRNC				21/7/2024	DyBSA	Durante maniobra de izaje cortó fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió bicono
2	PLAYA HONDA	GEMMA	BNRNC				21/7/2024	DyBSA	Cambió fondeo. Limpió bicono
3	PLAYA HONDA	TANDIL	BNRNL				22/7/2024	DyBSA	Cambió fondeo completo. Reacondicionó carteles de leyenda. Limpió casco y torre
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	96,200	BRL	FALTA LEYENDA	12/7/2024	DCTYH	19/7/2024	DyBSA	Normalizada. Cambio número entero.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,200	BRL	ESCORADA	12/7/2024	DCTYH	19/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó casco pinchado con agua en su interior. Cambió casco.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	240,600	BVL	DECOLORADA	12/7/2024	DCTYH	20/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre.
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	336,200	BVL	GARREADA	21/7/2024	PATRÓN OLIVIERI			Informo el Patrón Sr. OLIVIERI ALAN (HAB. 186160) a bordo del B/A REDENTOR (B/ARG-MAT: 01534), que la Boya Verde Luminosa demarcatoria del Km. 336,200, se encuentra a la deriva aguas abajo pasando por Km. 332 sobre el Canal Principal.
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	356,400	BRL	FALTANTE	17/7/2024	DCTYH	21/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal al garete en el km 349 M.D. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.317.315 N 5.479.600 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	383,500	BVL				21/7/2024	DyBSA	Normalizada. Observó señal embestida, sin leyenda ni marca de tope. Reacondicionó porta cartel. Repuso cartelería y marca de tope.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	388,600	BRL	APAGADA	12/7/2024	DCTYH	21/7/2024	DyBSA	
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	391,000	BRL				21/7/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.332.726 N 5.457.351 E por mejoras a la señalización según OS AGP N°455.
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,700	BRL				21/7/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BRL 406,6" en coordenadas 6.343.923 N 5.447.113 E por mejoras a la señalización, según OS AGP N°456. Por estar embancada, cortó fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco.
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	414,800	BRL	APAGADA	18/7/2024	DCTYH	21/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada. Batería y panel solar faltantes por robo. Repuso sistema lumínico con linterna autocontenida.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	473,900	BVL	FALTANTE	17/7/2024	DCTYH	22/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en coordenadas 6.404.847 N 5.426.690 E.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	495,200	BRL				22/7/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BRL 495,8" en coordenadas 6.421.763 N 5.430.101 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 97-24 de la Autoridad de Control. En maniobra cortó fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
16	RÍO PARANÁ MEDIO	497,500	BRL				22/7/2024	DyBSA	Reubicó señal en coordenadas 6.423.478 N 5.431.314 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 97-24 de la Autoridad de Control.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	500,500	BzRL				22/7/2024	DyBSA	Pintó estructura
18	RÍO PARANÁ MEDIO	678,100	BVL	APAGADA	10/7/2024	DCTYH	19/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó depredada. Panel solar faltante por robo. Cambió torre completa reponiendo sistema lumínico.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 19 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1053,600	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	23/7/2024	DCTYH			Señal aparentemente embestida.
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1085,300	BRL	DECOLORADA	22/7/2024	DCTYH			Señal decolorada por guano.
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1160,000	BNRNL	FALTANTE	22/7/2024	DCTYH			Se observo señal en proximidades de la BNRNL 1151
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092,200	BRL	ELEMENTOIS FALTANTES	22/7/2024	DCTYH			Señal sin Linterna ni Marca de Tope
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1109,200	BRL	DECOLORADA	22/7/2024	DCTYH			Señal decolorada por guano.
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1127,000	BVL	DECOLORADA	22/7/2024	DCTYH			Se observo panel solar sucio y casco decolorado por guano.
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1185,000	BRL	ELEMENTOIS FALTANTES	22/7/2024	DCTYH			Señal sin Linterna ni Marca de Tope