

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 27 de agosto de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	25,000	BVL	FALTA LEYENDA	27/8/2024	DCTYH			
2	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	17,000	BVL	FALTANTE	27/8/2024	DCTYH			
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	152,000	BzRL	APAGADA	25/8/2024	AGP	25/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	153,600	BzRL	FALTANTE	21/8/2024	DCTYH	25/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó baliza sur caída sobre la costa. Repuso señal II-B "BRL 156,3" provisoria en coordenadas 6.254.580 N 5.564.667 E, con destello (1)1,5s.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	178,500	BRL	FALTA LINTERNA	21/8/2024	DCTYH	25/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante y torre embestida. Cambió torre. Repuso sistema luminico.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	291,000	BRL				25/8/2024	DyBSA	Intentó zarpar con resultados negativos por poca profundidad. Desactivó señal, retirando marca de tope, silleta, porta leyenda, cartel de kilometraje y linterna, por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 140-24 de la Autoridad de Control.
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	291,400	BRL				25/8/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.279.564 N 5.524.346 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 140-24 de la Autoridad de Control.
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	292,500	BVL				25/8/2024	DyBSA	Reubicó señal en coordenadas 6.279.460 N 5.523.305 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 140-24 de la Autoridad de Control.
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	390,500	BVL	APAGADA	24/8/2024	PNA	24/8/2024	DyBSA	Verificó linterna en funcionamiento. Por prevención, cambió linterna autocontenida.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,000	BVL				23/8/2024	DyBSA	Repuso panel solar faltante por robo. Cambió batería y regulador.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	453,100	BVL				23/8/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.384.522 N 5.432.204 E por mejoras a la señalización, según OS 480.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	IMPERIAL 339	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/8/2024	DCTYH	23/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó con raigón. Retiró raigón.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	538,200	BVL	FALTA LEYENDA	21/8/2024	DCTYH	23/8/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió numero entero.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	980,000	BRL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	23/8/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	990,000	BVL	FALTA LINTERNA	21/8/2024	DCTYH	23/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida sin marca de tope, silleta, cartelería y linterna. Cambió torre reponiendo elementos faltantes. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1006,000	BVL	APAGADA	12/8/2024	DCTYH	23/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1014,000	BVL	APAGADA	12/8/2024	DCTYH	23/8/2024	DyBSA	Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento.
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1031,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/8/2024	DCTYH	23/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 27 de agosto de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1056,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	21/8/2024	DCTYH	24/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida sin marca de tope y cartel mal orientado. Repuso marca de tope. Reorientó cartel. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1068,800	BzRL	APAGADA	12/8/2024	DCTYH	24/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada. Linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida y silleta. Desmalezó entorno
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1077,000	BRL	APAGADA	12/8/2024	DCTYH	24/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1089,700	BzVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/8/2024	DCTYH	24/8/2024	DyBSA	Normalizada. Desmalezó entorno.
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1123,500	BVL				25/8/2024	DyBSA	Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1187,800	BzVL	FALTANTE	17/12/1905	DCTYH	25/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal caída y depredada. Reinstaló en posición teórica. Repuso marca de tope, silleta antivandalismo, linterna, porta leyenda, cartel de kilometraje y marca de veril faltantes.