Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 28 de agosto de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		ODSEDWA CIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	OBSERVACIONES
1	PLAYA HONDA	DON AMÉRICO	BNRNC	FALTANTE	28/8/2024	DCTYH			
2	PLAYA HONDA	CHICHITA- RANCHERA	BNRNL	ELEMENTOS FALTANTES	28/8/2024	DCTYH			Señal con Marca de Tope y Linterna FALTANTES
3	PLAYA HONDA	LAMBARÉ	BNRNC	DECOLORADA	28/8/2024	DCTYH			
4	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	42,700	BVL				26/8/2024	DyBSA	Normalizada. Recuperó señal en Destacamento Braga. Reinstaló en coordenadas 6.196.891 N 6.364.918 E. Repuso tramo final de fondeo y cuerpo muerto.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	83,800	BRL	DECOLORADA	21/8/2024	DCTYH	26/8/2024	DyBSA	Verificó señal en buenas condiciones de limpieza y coloración.
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BzRL	ESCORADA	21/8/2024	DCTYH	26/8/2024	DyBSA	Verificó correcta horizontalidad del plano focal.
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1206,400	BVL	SEMISUMERGIDA	21/8/2024	DCTYH	26/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó escorada con casco pinchado y linterna dañada. Cambió torre y casco. Aplicó antigrafitti
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,200	BRL				26/8/2024	DyBSA	Normalizada. Observó linterna depredada. Retiró linterna autocontenida. Repuso linterna. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1229,500	BVL	GARREADA	21/8/2024	DCTYH	26/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal sin torre y garreada 160m aguas abajo en progresiva, en coordenadas 6.973.344 N 5.629.371 E. Intentó reubicar señal con resultados
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1231,000	BRL	GARREADA	21/8/2024	DCTYH	26/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada 280m aguas abajo. Recuperó y reinstaló en coordenadas teóricas 6.973.447 N 5.631.425 E. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1231,800	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	21/8/2024	DCTYH	26/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida. Marca de tope torcida, sin porta leyenda y linterna fuera de servicio. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafitti
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1239,000	BAmNL	FALTA LEYENDA	21/8/2024	DCTYH	26/8/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió cartel de leyenda.