

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 30 de agosto de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	17,000	BVL	FALTANTE	28/8/2024	DCTYH	29/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en coordenadas 6.168.676 N 6.391.560 E.
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	18,500	BVL	APAGADA	29/8/2024	DCTYH			
3	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	30,500	BVL	APAGADA	29/8/2024	DCTYH			
4	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	45,000	BVL	APAGADA	29/8/2024	DCTYH			
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	96,200	BRL	APAGADA	29/8/2024	DCTYH			
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,200	BRL	APAGADA	29/8/2024	DCTYH			
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	161,000	BRL	APAGADA	29/8/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	167,200	BVL	APAGADA	29/8/2024	DCTYH			
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	178,500	BRL	APAGADA	29/8/2024	DCTYH			
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1080,800	BVL				29/8/2024	DyBSA	Reorientó cartel de leyenda hacia el canal. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1142,700	BzVL	FALTA LINTERNA	29/8/2024	DyBSA	29/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna y marca de tope faltantes por robo. Repuso linterna y marca de tope.(
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1144,300	BRL				29/8/2024	DyBSA	Reorientó cartel de leyenda hacia el canal. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,700	BVL	FALTA LINTERNA	29/8/2024	DyBSA	29/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada, con linterna dañada y sin cartel de leyenda. Retiró base de linterna. Repuso linterna autocontenida y cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti