

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 05 de noviembre de 2024**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL MARTIN GARCIA	62,300	BVL			CARP	5/11/2024	Balizador San Francisco	Reubicada 40 mts.hacia fuera del canal por operaciones de dragado.
2	CANAL MARTIN GARCIA	62,900	BVL			CARP	5/11/2024	Balizador San Francisco	Reubicada 40 mts.hacia fuera del canal por operaciones de dragado.
3	RÍO PARANÁ GUAZÚ	167,000	BRL	APAGADA	1/11/2024	DCTYH	4/11/2024	573-B	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre. Limpió casco (Mant. Preventivo). (PD 0858 DyB)
4	RÍO PARANÁ GUAZÚ	132,700	BzBL	APAGADA	1/11/2024	DCTYH	4/11/2024	573-B	Normalizada. Verificó batería faltante por robo. Repuso batería. Reacondicionó cableado. (PD 0858 DyB)
5	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BRL	APAGADA	1/11/2024	DCTYH	4/11/2024	573-B	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador. Limpió casco y torre (Mant. Preventivo). (PD 0858 DyB)
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,700	BVL	APAGADA	1/11/2024	DCTYH	4/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó linterna depredada. Cambió torre reponiendo sistema lumínico. Limpió casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0858 DyB)
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1159,800	BVL	FALTA LINTERNA	18/10/2024	DCTYH	4/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó señal depredada. Linterna, marca de tope, silleta y cartel de leyenda faltantes por robo. Cambió torre. Repuso sistema lumínico, marca de tope, silleta y cartel de leyenda. Limpió casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0858 DyB)
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1174,100	BVL	APAGADA	1/11/2024	DCTYH	4/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0858 DyB)
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1185,000	BRL	APAGADA	4/11/2024	DCTYH	4/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Cambió torre reponiendo linterna autocontenida. Limpió casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0858 DyB)
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,000	BRL	APAGADA	4/11/2024	DCTYH	4/11/2024	El Boyero	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Por prevención, cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0858 DyB)

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 05 de noviembre de 2024**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL	FALTA LINTERNA	15/10/2024	DCTYH	4/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó señal depredada. Linterna, marca de tope, silleta y cartel de leyenda faltantes por robo. Cambió torre. Repuso sistema luminico, marca de tope, silleta y cartel de leyenda. Limpió casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0858 DyB)