

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 11 de noviembre de 2024**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL EMILIO MITRE	14,000	BRL	FALTA	11/11/2024	AGP S.E.			Se observó señal a la latura de km 15 R.D.L.P.
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,600	BVL	APAGADA	2/11/2024	DCTYH	10/11/2024	573-B	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Cambió numeros de leyenda (Mant. Preventivo).(PD 864 DyB)
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	389,000	BRL				10/11/2024	573-B	Reubicó señal a coordenadas 6.332.673 N 5.459.429 E por mejoras a la señalización, en coordinación con AGP.(PD 864 DyB).
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	930,400	BVL	APAGADA	10/11/2024	AGP S.E.	10/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó batería y regulador faltantes por robo. Repuso batería y regulador. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo).(PD 864 DyB).
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1006,000	BVL	APAGADA	5/11/2024	DCTYH	10/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó apagada y con raigón. Retiró raigón. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo).(PD 864 DyB).
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1041,000	BzVL				9/11/2024	El Boyero	Observó señal a 2 metros de la costa. Por prevención. Reubicó señal a 13 metros de la costa. Realizó tareas de desmalezado (Mant. Preventivo).(PD 863 DyB).
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1018,600	BVL	APAGADA	5/11/2024	DCTYH	9/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó panel solar faltante por robo. Repuso panel solar. Cambió porta panel y batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo).(PD 863 DyB).
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1043,700	BVL	FALTA LEYENDA	5/11/2024	DCTYH	9/11/2024	El Boyero	Normalizada. Observó señal sin marca de veril y sin cartelería faltantes por robo. Repuso marca de veril y cartelería. Realizó tareas de desmalezado (Mant. Preventivo).(PD 863 DyB).
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1190,600	BzVL	APAGADA	5/11/2024	DCTYH	9/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería de linterna autocontenida.(PD 862 DyB).