

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 16:00 horas del día martes 19 de febrero de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ BRAVO	160,100	BRL	EMBESTIDA	25/01/2019	DCTC	16/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó embestida. Cambió torre completa.
2	RÍO PARANÁ GUAZÚ	177,000	BNRNL	GARREADA	16/02/2019	HIDROVÍA S.A.	16/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Rescató y reinstaló señal en posición.
3	RÍO PARANÁ GUAZÚ	198,000	BRL	GARREADA	16/02/2019	HIDROVÍA S.A.	16/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Rescató y reinstaló señal en posición. Repuso fondeo completo.
4	RÍO PARANÁ GUAZÚ	202,000	BzRL	ELEMENTOS FALTANTES	15/02/2019	HIDROVÍA S.A.	16/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó depredada. Repuso batería
5	CANAL de ACCESO del PUERTO LA PLATA	9,000	BzRL	INTERMITENTE	18/02/2019	DCTC			
6	CANAL de ACCESO del PUERTO LA PLATA	6,600	BzVL	APAGADA	18/02/2019	DCTC			
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,000	BNAmL	OCULTA por VEGETACIÓN	15/02/2019	DCTC	17/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada
8	RÍO PARANÁ INFERIOR SECUNDARIO	319,300	BRL	EMBESTIDA	17/02/2019	HIDROVÍA S.A.	17/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió torre nueva completa
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	332,600	BVL	APAGADA	12/02/2019	DCTC	17/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó embestida. Cambió torre completa
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	336,400	BRL	EMBESTIDA	17/02/2019	HIDROVÍA S.A.	17/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió torre nueva completa
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	393,600	BNAmL	FALTANTE	15/02/2019	DCTC	16/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reinstaló señal en posición
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	413,200	BNRNL	FALTANTE	15/02/2019	DCTC	16/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal nueva completa
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	417,200	BRL	ALTERADA	31/01/2019	DCTC	16/02/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.