

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 16:00 horas del día viernes 15 de Marzo de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	153,000	BRL	FALTANTE	14/03/2019	HIDROVÍA S.A.	14/03/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó Faltante. Repuso señal nueva completa.
2	CANAL INTERMEDIO	112,700	BRBL	DECOLORADA	05/02/2019	DCTC			
3	CANAL INTERMEDIO	93,000	BRBL	DECOLORADA	05/02/2019	DCTC			
4	CANAL INTERMEDIO	81,000	BRBL	DECOLORADA	05/02/2019	DCTC			
5	CANAL INTERMEDIO	77,000	BRBL	DECOLORADA FALTA CARTEL	05/02/2019	DCTC			
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	309,000	BRL	GARREADA HACIA EL CANAL	14/03/2019	DCTC			DESPLAZADA 40 HACIA EL CANAL
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	404,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	27/02/2019	DCTC	14-mar	HIDROVÍA S.A.	Verificó señal sin raigón ni camalotes. Reubicó señal en N:6342610; E:5448710 por cambio de traza según O.S. N°78/19. Destello 4 c/16 seg. Repuso fondeo completo.
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,300	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	27/02/2019	DCTC	14/03/2019	HIDROVÍA S.A.	Verificó señal sin raigón ni camalotes. Reubicó señal en N:6343050; E:5447910 por cambio de traza según O.S. N°78/19. Cambió cartel de kilometraje por "405.5". Destello 4 c/16 seg.
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	407,000	BRL				14/03/2019	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según O.S. N°78/19. Destello 4 c/16 seg. Repuso fondeo completo. N:6343960; E:5447060)
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	407,900	BRL				14/03/2019	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal en N:6344770; E:5446340 por cambio de traza según O.S. N°78/19. Destello 4 c/16 seg.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	427,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2019	DCTC			
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	451,000	BVL	ALTERADA			14/03/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió torre completa.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	510,200	BVL	EMBESTIDA	27/02/2019	DCTC	14/03/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó embestida. Cambió linterna y marca de tope