

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 16:00 horas del día miércoles 3 de Abril de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PTO. BUENOS AIRES	20,000	BVL				01/04/2019	HIDROVÍA S.A	Cambió señal nueva completa
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	51,400	BVL	APAGADA	26/03/2019	DCTC	02/04/2019	HIDROVÍA S.A	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	57,600	BVL	ALTERADA	02/04/2019	HIDROVÍA S.A	02/04/2019	HIDROVÍA S.A	Normalizada. Cambió linterna.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	944,000	BzRL				02/04/2019	HIDROVÍA S.A	Reubico señal completa por mejora de señalización en coordenadas N:
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	946,000	BVL				02/04/2019	HIDROVÍA S.A	Zarpó señal completa por innecesaria
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	947,000	BRL				02/04/2019	HIDROVÍA S.A	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6758700; E: 5546780, cambió cartel de kilometraje por "948".
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	955,000	BzRL	ELEMENTOS FALTANTES	02/04/2019	HIDROVÍA S.A	02/04/2019	HIDROVÍA S.A	Normalizada. Constata señal depredada. Silleta, panel y corona de led faltantes. Repuso silleta y cambió linterna.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	968,400	BVL				02/04/2019	HIDROVÍA S.A	Zarpó señal completa por innecesaria
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	971,000	BzVL				02/04/2019	HIDROVÍA S.A	Instaló baliza completa en coordenadas N:6776479; E:5506586 por mejora de señalización