

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 7 de Mayo de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1022,000	BRL				04/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal nueva completa en N:6812725; E:5584815 por cambio de traza, según N.P. N° 66/19. Destello 4 c/16 seg.
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1022,000	BRC				04/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Retiró sistema lumínico a antigua BRL 1022 por poca profundidad cambio de traza 66/19 quedando como BRC en coordenadas N:6813286; E:5584499
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1133,000	BRL	FALTANTE	22/04/2019	HIDROVÍA S.A.	06/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal nueva completa en coordenadas N:6900240; 5612000
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1168,000	BRL	GARREADA	03/04/2019	HIDROVÍA S.A.	06/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida y garreada. Reinstaló señal en coordenadas N:6927909; E:5615372. Cambió marca de tope y linterna