

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 29 de Mayo de 2019**

|   | SEÑAL           |            |       | ANORMALIDAD |            |               | NORMALIZADA |               | OBSERVACIONES  |
|---|-----------------|------------|-------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|--|
|   | lugar           | km o casco | color | tipo        | fecha      | constató      | fecha       | por           |  |
| 1 | PARANÁ SUPERIOR | 1028.500   | BVL   | GARREADA    | 02/05/2019 | HIDROVÍA S.A. | 27/05/2019  | HIDROVÍA S.A. | Verificó señal en posición N: 6818933 ; E: 5584940   |
| 2 | PARANÁ SUPERIOR | 1022.000   | BRL   | FALTANTE    | 09/05/2019 | HIDROVÍA S.A. | 27/05/2019  | HIDROVÍA S.A. | Constata señal faltante. Repuso señal nueva completa en coordenadas N: 6812725; E:5584815  |
| 3 | PARANÁ SUPERIOR | 997.500    | BRL   | GARREADA    | 03/05/2019 | HIDROVÍA S.A. | 27/05/2019  | HIDROVÍA S.A. | Constata señal garreada, con raigon y embestida. Reinstalo señal completa en coordenadas originales N: 6791300 ; E: 5577135. Cambió casco y torre completa |