

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 19 de Julio de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	PITUCA	NRN				18/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Cambió bicono
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1208,000	BVL				18/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal escorada. Retiró raigon.
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL				18/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal garreada. Rescato e instaló señal nueva completa en coordenadas originales
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1214,500	BVL				18/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal nueva completa en coordenadas originales
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,000	BRL				18/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal escorada. Retiró raigon.
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,000	BNRNL				18/07/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Rescató señal I-B garreada e instaló señal II-B nueva completa en coordenadas originales