

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 29 de Julio de 2019

| | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|----|-----------------------------|------------|-------|-----------------|------------|---------------|-------------|---------------|--|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | EXTENSIÓN CANAL PUNTA INDIO | MarPE | BAmL | | | | 26/07/2019 | HIDROVÍA S.A. | Reinstaló Spar nuevo completo en N: 6.117.033; E: 6.607.197 luego de haberlo verificado embestido. Destello 5 c/20 seg. Cartel identificatorio "MarRPE". |
| 2 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 101.800 | BVL | FALTA LEYENDA | 26/07/2019 | DCTC | | | |
| 3 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 131.600 | BRL | OCULTA POR VEG. | 26/07/2019 | DCTC | | | |
| 4 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 151.400 | BVL | OCULTA POR VEG. | 26/07/2019 | DCTC | | | |
| 5 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 157.100 | BRL | OCULTA POR VEG. | 26/07/2019 | DCTC | | | |
| 6 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 158.800 | BVL | FALTA LEYENDA | 26/07/2019 | DCTC | | | |
| 7 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 162.800 | BRL | ESCORADA | 26/07/2019 | DCTC | | | |
| 8 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 274.200 | BVRVL | | | | 26/07/2019 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó embestida. Cambió linterna. |
| 9 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 288.000 | BVL | APAGADA | 25/07/2019 | PNA | 26/07/2019 | HIDROVÍA S.A. | Verificó correcto funcionamiento del sistema luminico. |
| 10 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 943.000 | BzRL | APAGADA | 23/07/2019 | HIDROVÍA S.A. | | | |
| 11 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 971.000 | BzVL | APAGADA | 23/07/2019 | HIDROVÍA S.A. | | | |
| 12 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 994.600 | BRL | APAGADA | 23/07/2019 | HIDROVÍA S.A. | | | |
| 13 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1048.300 | BRL | APAGADA | 23/07/2019 | HIDROVÍA S.A. | | | |
| 14 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1141.000 | BVL | EMBESTIDA | 23/07/2019 | HIDROVÍA S.A. | | | |
| 15 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1168.000 | BRL | APAGADA | 23/07/2019 | HIDROVÍA S.A. | | | |