

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 2 de Septiembre de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ INFERIOR	310,800	BRL	GARREADA	22/08/2019	DCTC	01/09/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal nueva completa.
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	321,500	BRL	EMBESTIDA	01/09/2019	HIDROVÍA S.A.	01/09/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió marca de tope. Orientó cartel de kilometraje hacia el canal.
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	369,900	BVL	EMBESTIDA	31/08/2019	HIDROVÍA S.A.	31/08/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió marca de tope.
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	399,400	BRL	FALTA LEYENDA	08/08/2019	DCTC	31/08/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó cartel con leyenda deteriorada. Cambió cartel de kilometraje.
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	407,000	BRL				30/08/2019	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal en N:6343920; E:5447070. Destello 4 c/16 seg.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	407,900	BRL				30/08/2019	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal en N:6344780; E:5446350. Destello 4 c/16 seg. Repuso fondeo completo.