

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 17 de Octubre de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1057.200	BVL	GARREADA	11/09/2019	HIDROVÍA S.A.	16/10/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Coloca nueva señal
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1064.100	BVL	EMBESTIDA	06/08/2019	HIDROVÍA S.A.	16/10/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida. Señal sin linterna, marca de tope, silleta y porta km. coloca linterna, marca de tope, silleta y porta km. Normaliza (Mant. Preventivo).
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1070.500	BRL	EMBESTIDA	06/08/2019	HIDROVÍA S.A.	16/10/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida, señal con torre torcida, botazo roto y casco decolorado, cambia torre, linterna y casco. Normaliza (Mant. Preventivo).
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1076.800	BRL	EMBESTIDA	16/10/2019	HIDROVÍA S.A.	16/10/2019	HIDROVÍA S.A.	Constata señal en posición, correcto funcionamiento y en buen estado
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1079.200	BRL	GARREADA	16/10/2019	HIDROVÍA S.A.	16/10/2019	HIDROVÍA S.A.	Constata señal en posición, correcto funcionamiento y en buen estado.